



Informe sobre la licitación de la obra:

Acondicionamiento de curvas en el acceso a Lerés (TM Jaca)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, ANTES DE IVA 99.704,02 €

CRITERIOS QUE REQUIEREN UN JUICIO DE VALOR

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA DE LAS INSTALACIONES ENERGÉTICAS. ANEXO XI PCAP (hasta 10 puntos)

Nº	EMPRESA	BREVE DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA DE LAS INSTALACIONES ENERGÉTICAS	VALORACIÓN PUNTOS
1	Domec, SL	Propone revestir una cuneta revestida de pie de terraplén al inicio y colocar 100 m³ de escollera a lo largo de la linde con la planta de gas de Repsol aunque no está claro que la cantidad ofertada sea necesaria.	7,00
2	Hormigones Grañén, SL	Propone colocar en el borde de la zona colindante con la planta de Repsol, barreras New Jersey durante la construcción. Oferta terraplenar el espacio entre carretera nueva y talud actual, oferta asimismo la colocación de 40 m.l. adicionales de barrera de seguridad para la defensa de las instalaciones asociadas al gas natural.	7,00
3	Horpisa Sobrarbe, SL	Ha estudiado la orden circular sobre contención de vehículos en zonas que puedan afectarse a instalaciones para el almacenamiento de sustancias peligrosas, la planta de Repsol tras agotar el gas cautivo, forma parte de una red de almacenamiento estratégico. Propone colocar barrera con mayor nivel de contención H21 en la margen con la planta.	7,00
4	Pryobra 2010, SLU	No cita medidas de seguridad	0,00
5	Vialex Constructora Aragonesa, SL	Establecen contacto y visitan la obras con técnicos de Enagás, las obras podrían afectar por caída de productos a la valla que delimita su propiedad. Detectan que el tramo que van a limpiar las cunetas existe paralelismo con el gasoducto y 2 cruces. Enagás determinará el trazado con precisión y determinará las protecciones a ejecutar, y comunicar cualquier modificación del proyecto. Propone un listado de medidas de seguridad: 1. Se comunicará a Enagás el plan de trabajo. 2. Se señalizarán las zonas donde no se puede actuar como por ejemplo cercano a los postes propios 3. No se podrá utilizar ni para vehículos ni para acopios la zona de Enagás. 4. Los cruces están protegidos con hormigón, si coinciden con un ensanche o un desvío provisional, se ejecutará la correspondiente prolongación de losa de hormigón armado. 5. Las zonas de paralelismo se identificarán y señalizarán adecuadamente, según instrucciones recibidas y se protegerán también los cables de señalización. Se repondrán todas las zonas que puedan haberse tocado en el exterior de sus instalaciones. 6. Aportará a un técnico para la protección de riesgos laborales y ambientales.	8,00

Documento firmado electrónicamente.
 Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://dphuesca.sedipualba.es/csv/>
Informe sobre 2 Jaca-Lerés - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - Cod. 1027228 -
13/05/2019

Código seguro de verificación: P9LJTE-E4JFWXHF

Página 3 de 4

Hash SHA256:
 4U780ZnQpHtkRkRQ
 Bb771WwKfFe0Zfh10
 gLweddRk=



Informe sobre la licitación de la obra:

Acondicionamiento de curvas en el acceso a Lerés (TM Jaca)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, ANTES DE IVA **99.704,02 €**

SUMA DE LAS PUNTUACIONES DE LOS APARTADOS QUE REQUIEREN UN JUICIO DE VALOR

Nº	EMPRESA	PUNTUACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRA	PUNTUACIÓN DESCRIPCION GENERAL DESARROLLO DE LAS OBRAS	PUNTUACIÓN MEDIDAS SEGURIDAD EN DEFENSA DE LAS INSTALACIONES ENERGÉTICAS	TOTAL PUNTUACIÓN
1	Domec, SL	3,50	7,00	7,00	17,50
2	Hormigones Grañén, SL	4,00	8,00	7,00	19,00
3	Horpisa Sobrarbe, SL	8,00	7,00	7,00	22,00
4	Pryobra 2010, SLU	7,00	9,00	0,00	16,00
5	Vialex Constructora Aragonesa, SL	8,00	9,00	8,00	25,00

Huesca, a la fecha de la firma electrónica

EL INGENIERO JEFE DEL SERVICIO DE OBRAS
PUBLICAS Y PATRIMONIO

RAMÓN COLOM GORGUES

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://dphuesca.sedipualba.es/csv/>
Código seguro de verificación: P9LJTE-E4JFWXHF
Pág. 4 de 4

Informe sobre 2 Jaca-Lerés - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - Cod. 1027228 -
13/05/2019

Hash SHA256:
4U7802nQpHtknRQ
Bib771WwVrFeZ7h10
gLnweeRk=