

Nota por la que se hace pública la corrección del error material detectado en el ANEXO I: Relación inicial de Equipos de Protección contra Incendios existentes del expediente @2024/005633MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CUENCA.

Este error se ha detectado durante la visita realizada el día de ayer a las instalaciones del Hospital Universitario de Cuenca con los licitadores interesados en concurrir. Significar que los datos erróneos incluidos se obtuvieron de los aportados por la empresa constructora

Donde dice:

Hidrante de columna seca		19,00
--------------------------	--	-------

Debe decir:

Hidrante de columna seca toma curva 4"		12 unidades
Columna seca con armario IPF-41		5 unidades

El resto de documentación publicada no sufre variación alguna

Cuenca, a día de la firma electrónica

EL JEFE DE SERVICIO DE
SUMINISTROS/OFICINA TÉCNICA

Fdo.: Ángel P. Martínez Casero.