

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE TITULADO "ADECUACIÓN DEL VALLADO PERIMETRAL DEL COMPLEJO RADIOELÉCTRICO DE AS PONTES"

1. Informe

Con el paso del tiempo y dadas las condiciones climatológicas de la zona, tanto el propio vallado perimetral como su cimentación se han deteriorado considerablemente no proporcionando una protección adecuada de las instalaciones de Enaire en lo que a seguridad física se refiere, pudiendo quedar comprometido el servicio prestado por los equipos de Navegación Aérea.

Realizado por:

Fdo.: Ramón Cayón Valle

Dpto Ingeniería SNW

Supervisado/Aprobado por:

Fdo.: Luis Gallardo Zafra

Jefe Mantenimiento Sector Noroeste

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRe.