



### **IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO**

La cubierta de la nave de la Brigada de Obras tiene graves deficiencias con muchas zonas de humedades e incluso agujeros por las que, incluso con mínimas lluvias, entra agua en el interior. La cobertura de la nave está realizada con placas de fibrocemento. Por ello, debido al gran deterioro de la misma y a la peligrosidad del material actual, no es factible la reparación, optando por la sustitución completa de dicha cubierta.

EL APAREJADOR MUNICIPAL