


## ***FOTOGRAFÍAS***






*VISTA INTERIOR DEL PABELLÓN*



*CHARCOS PRODUCIDOS POR LA LLUVIA EN EL INTERIOR DEL PABELLÓN*



**CHARCOS DE AGUA DE LLUVIA EN EL INTERIOR DEL PABELLÓN**



**HUMEDADES EN LOS VESTUARIOS PROVENIENTES DE LA CUBIERTA PLANA**




***DESAGÜES DE LA CUBIERTA PLANA***

***DEFECTOS EN ENCUNTROS CON  
PARAMENTOS***







***ENCUENTROS CON PARAMENTOS CON DESPERFECTOS***



***VISTA GENERAL DE LA CUBIERTA PLANA***



*DESAGÜES Y ENCUENTROS VERTICALES*




*REFUERZO DE UN DESAGÜE DEFECTUOSO*



***ENCUENTRO CON PARAMENTO VERTICAL***




***VISTA DE PLACA DE LUCERNARIO CON GRIETA***



*VISTA GENERAL DE LA CUBIERTA INCLINADA*



*VISTA GENERAL DE LA CUBIERTA*




*DISPOSICIÓN DE LOS LUCERNARIOS*



*VISTA DE LA CUBIERTA*



*VISTA DE UN LUCERNARIO*



*UNIÓN DE PLACAS DEL LUCERNARIO*



**VISTA GENERAL DE LA CUBIERTA**



**TORNILLOS DE FIJACIÓN DE LAS PLACAS DEL LUCERNARIO**