

## INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE TITULADO "SUSTITUCIÓN DE LAS PUERTAS EXTERIORES DEL RADAR DE FUERTEVENTURA"

### 1. Informe

El emplazamiento del radar de Fuerteventura se encuentra muy próximo a la costa por lo que está expuesto a una climatología muy húmeda y salina que provoca que los elementos metálicos que se encuentran en el exterior se deterioren con facilidad.

Tanto las puertas como la barandilla de la cubierta y la reja de ventilación de la sala de grupos se han ido manteniendo desde su instalación hasta la actualidad. En este momento el deterioro es tan elevado que dificulta su mantenimiento y obliga a su sustitución. Además, se ha producido la rotura de algunos herrajes de la puerta principal que han tenido que ser reparados de manera provisional y que requiere de una rápida sustitución dada la relevancia de la instalación.

En Telde, a 04 de junio de 2024


Fdo.

M<sup>a</sup> Soledad Cruz García

Jefa Sección Servicios AAGG

INFORME DE PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE " ----- "

FIRMADO por: SANTIAGO GONZALEZ PESTANA - ENTIDAD: ENAIRe  
JEFE DEPARTAMENTO REGIONAL DE ASUNTOS GENERALES  
FIRMADO por: MARIA SOLEDAD CRUZ GARCIA - ENTIDAD: ENAIRe  
Firma con sello de tiempo: 2024-06-04 17:00:18  
PÁGINA 2 de 2 Código Seguro de Verificación: ENAPFJER0T06S0SK63B00194F1ZZDNG37EF Verificable en [https://enaires.sede.gob.es/pagina/index/directorio/verificacion\\_de\\_documentos\\_CSV](https://enaires.sede.gob.es/pagina/index/directorio/verificacion_de_documentos_CSV)



Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRe.