

DILIGENCIA

Para hacer constar que, habiéndose advertido un error en la página 15, apartado 3.4 del PCAP Suministro de 3 servidores x86 de virtualización vSAN tipo PowerEdge R740 o equivalente, **donde por error dice** “Controladora de discos RAID Perc H740P+, 8 Gb NV Cache, sin RAID”, **debe decir** “Controladora de discos Perc HBA330+ Controller, 12GB Adapter, low profile”, procediéndose, por tanto, a la subsanación del mismo.

Es preceptivo que el modelo de servidor y componentes del mismo que se propongan, cumplan, y estén dentro de la matriz de compatibilidad VMWare vSan 6.7, además de cumplir con las características y prestaciones mínimas requeridas en el pliego.

En Madrid, a 29 de octubre de 2018