

VALORACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR		
VALORACIÓN DE CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR	observaciones	puntos
10.1 MEMORIA TÉCNICA (12)		12
Concepción Global de la obra - 4	Entre otros comentar *Movilizaciones y desmovilizaciones *Tipo de manga a utilizar y tipo de curado	4
Descripción de las actividades y procesos - 4	Entre otros, comentar sobre *Accesos *Idoneidad de bombas Godwin propuestas frente al caudal a evacuar *Ensayos a realizar *Programa de trabajos *Mejoras propuestas *Identificación/anticipación de problemas	4
Análisis de los procesos - 4	*Nivel de detalle desarrollado de actividades y procesos *Experiencia demostrable en los últimos 5 años - 3 puntos	4
10.2. Medios humano (3)		3
Medios Humanos - 3	* Jefe de Obra 5 años experiencia 100%- 1 * Encargado 10 años experiencia 100%- 1 * Responsable de mantenimiento bypass al 100%- 1	3
10.3. Medios materiales y maquinaria (19)		19
Maquinaria - 6	* Acreditación de propiedad y disponibilidad de los siguientes equipo o en caso de subcontratar, documento de acuerdo de colaboración firmado o documento acreditativo de titularidad, junto con la ficha técnica de: 1 EQUIPO CURADO ULTRAVIOLETA Ø 5 1 EQUIPO INSPECCIÓN CON CÁMARA ROBOTIZADA - Ø 5 3 CAMIONES DE LIMPIEZA DE ALTAS PRESTACIONES -1X3-3 6 BOMBAS TIPO GODWIN - Ø 25 X 6 = 1,5 1 EXCAVADORA DE CADENAS PARA COLOCACIÓN DE ESCOLLERA 1 TON - Ø 25 1 TRACTOR DE CRIBADO DE ARENA PARA LA LIMPIEZA DE TRAS LA RETIRADA DE CAMINOS - Ø 25	6
Fuentes de suministros /Subcontratas claves acreditado con cartas de compromiso - 3	MANGA DE POLIESTER REFORZADA - Ø 5 RESINA IMPREGNACIÓN - Ø 5 LABORATORIO CALIDAD PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD UNE EN 1610:2016 - Ø 50 ZAHORRA NATURAL - Ø 5 ZAHORRA ARTIFICIAL - Ø 5 GEOTEXTIL ANTICONTAMINANTE - Ø 5	3
Empleo de Cadena de Gomas en Camiones de Limpieza - 10	Declaración de compromiso firmada (7 A PPPF)	10
10.4- AMPLIACIÓN PLAZO GARANTÍA (3)		3
1 Punto adicional por cada año extra	7años 5 años en total	3
10.5 - CERTIFICADOS (3)		3
ISO 9001	certificado en vigor	1
ISO 14001	certificado en vigor	1
ISO 45001	certificado en vigor	1
TOTAL PUNTUACION		40

VALORACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR	
CANALIS	OBSERVACIONES
1,57	
0,00	NO acredita conocimiento de la zona, no aportan soluciones de movilidad, accesos, etc. NO SE ACREDITA QUE PUEDAN INSTALAR MANGA DE Ø1100 MM (solo hasta Ø900).
1,57	NO indica nada sobre los accesos, SI aporta información de las bombas Godwin, ensayos y mejoras (código QR)
0,00	NO aporta experiencia demostrable. Los procesos definidos son de carácter genérico, no adaptándose a la situación propia del tramo a rehabilitar.
0,60	
0,60	* Jefe de Obra 5 años experiencia 100%- Alberto A. Quintana Vileleto (1 años) 0,2 vs 1 * Encargado 10 años experiencia 100%. Francisco Daniel González Rodríguez (4 años) 0,4 vs 1 * Responsable de mantenimiento bypass al 100%- 1. Sin definir - 0
0,00	
0,00	NO aporta ningún certificado.
0,00	NO aporta ningún certificado.
0,00	NO justifica el uso de cadenas. No aportan vídeo
0,00	
0,00	NO aporta el certificado
0,00	
0,00	NO aporta el certificado
0,00	NO aporta el certificado
0,00	NO aporta el certificado
2,17	

OFERTANTES LOTE II	
LITE AQUÍTEC HIDRALIA	OBSERVACIONES
5,37	
1,50	Entre otros comentar *Movilizaciones y desmovilizaciones - No se indica - 0 * Tipo de manga a utilizar y tipo de curado - Estudio detallado del tipo de manga, sistema curado. Detalle paskers y quick-locks - 1 * Todo muy genérico. Copia mucho del PPTP y añade procesos estandarizados. Poca personalización. 0,5
1,87	Entre otros, comentar sobre *Accesos - Menciona calles afectadas por tráfico y acceso pero no responde a la pregunta de por donde moveré los equipos. 0,1 sobre 0,67 *Idoneidad de bombas Godwin propuestas frente al caudal a evacuar - Aportan estudio de pérdida de carga de la aspiración y transporte. También aportan ficha técnica con curvas y se sufre entre 0,67 vs 0,67 * Ensayos a realizar - Los menciona claramente, con detalle y como deben realizarse. NO indica que hacer si fallan - 0,5 sobre 0,67 * Programa de trabajos - Diagrama incoherente (solo 2 meses), con inicio de fecha en septiembre, aunque por otro lado proponen inicio de los trabajos en noviembre. No incluyen rendimientos justificativos. 0 vs 0,67 * Mejoras propuestas - Bomba de repuesto GODWIN en caso de avería. Común de curado adicional - 0,3 sobre 0,67 * Identificación/anticipación de problemas - Identifica negatos y usuarios afectados. Tambine Red Natura 2000. Propone medidas de minimización de impacto (estandar). No detalla accops ni costas. NO plano de implantación 0,3 vs 0,67
2,00	Nivel de detalle desarrollo en actividades - 0,5 No es perfecto. Experiencia demostrable: 1,5 PUNTOS de todos los certificados, solamente estan en el rango de 900 a 1100 y en zonas de playa los siguientes: 1- ANGLÉS DE BARCELONA Ø 900-06/2021 2- SORBECO Ø 1000 - 07/2022 3- AGUAS DE MURCIA Ø 1.200 12/23 No se considera por no estar firmado 1- AJUNTAMENT DE RIUS D'ORDIT 1.100x1.800 D3/2020 No se considera por no estar especifico rango 600/900 y solo 56 mts) 1- SOTECA 600/900 AÑO 2023
2,70	
2,70	* Jefe de Obra 5 años experiencia 100%- Francisco de Paula Palma Alba (3,7 años) 0,7 vs 1 * Encargado 10 años experiencia 100%. Wilmer Andrés Guerrero Sánchez (10 años) 1 vs 1 * Responsable de mantenimiento bypass al 100%- 1. Félix Bolas Barcia - 1vs 1
8,00	
6,00	1 EQUIPO CURADO ULTRAVIOLETA 676 JFI + FICHA TÉCNICA (En propiedad) - 0,50 1 EQUIPO INSPECCIÓN CON CÁMARA ROBOTIZADA - 7629 LHV + 1631 F2B.Fichas Técnicas (en propiedad) - 0,50 3 CAMIONES DE LIMPIEZA DE ALTAS PRESTACIONES. Carta de compromiso de Hidraur. Justifica tipo de camión y modelo - 3 6 BOMBAS TIPO GODWIN - Carta de Compromiso de Xylem pero sin especificar cuantas tienen disponibles para el 5 de octubre. También de Protec, sin detalle pero solo para Estepona - 1,5 1 EXCAVADORA DE CADENAS PARA COLOCACIÓN DE ESCOLLERA 1 TON - Carta compromiso valle sol para maquinaria - 0,25 1 TRACTOR DE CRIBADO DE ARENA PARA LA LIMPIEZA DE TRAS LA RETIRADA DE CAMINOS - Se puede entender como dentro de carta de Valle Sol 0,25
2,00	MANGA DE POLIESTER REFORZADA - IMPREG Ø 5 RESINA IMPREGNACIÓN - IMPREG Ø 5 (incluido como material necesario para manga) LABORATORIO CALIDAD PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD UNE EN 1610:2016 - ADAMAS NO acredita que realice la UNE EN 1610:2016 y no está en su lista web de acreditaciones - 0 ZAHORRA NATURAL - VALLE DEL SOL Ø 5 ZAHORRA ARTIFICIAL - VALLE DEL SOL Ø 5 GEOTEXTIL ANTICONTAMINANTE - NO LO ACREDITA 0
0,00	Aporta declaración responsable incluida en el apartado correspondiente a la excavadora pero no evidencia la posesión. NO APORTA GRABACION
3,00	
3,00	Aporta certificado declaración responsable
3,00	
1,00	Certificado por BSI
1,00	Certificado por BSI
1,00	Certificado por AUDADECO (ENAC)
35,80	

OFERTANTES LOTE II	
STILIMA	OBSERVACIONES
8,50	
3,00	Entre otros comentar *Movilizaciones y desmovilizaciones - No se detalla en exceso - no indica zona de accops, campamentos, dormitorio de maquinaria, etc - 0 * Tipo de manga a utilizar y tipo de curado - Muy detallada. Menciona otras opciones en lugar del calado. Preline y otros tipos de resina. Muy detallada - 1 * Todo muy personalizado y con mucho detalle. Aprovecha muy bien la experiencia acumulada. Enumera posibles problemas y soluciones - 2
1,60	Entre otros, comentar sobre *Accesos - Indica como proceder pero no detalla lugares de acceso. Si menciona necesidad de montar pasas. 0,2 sobre 0,67 *Idoneidad de bombas Godwin propuestas frente al caudal a evacuar - NO está trabajado - 0 * Ensayos a realizar - Indica que harán por cada tramo de manga tramos de resistencia y mencionan norma 1610 para estoposales pero hay confusión 0,2 sobre 0,67 * Programa de trabajos - Detallado muy bien los fases, rendimientos por actividad y por tramo. Adhuce de Grant, estimación de horas y separación de los 2 equipos. NO indica plan de ataque en los tramos. 0,3 sobre 0,67 * Mejoras propuestas - Bombas de repuesto GODWIN (2). Preline, equipos de última generación. Poca a disposición de contratados otros Medios propios no necesarios (cctv, curado y camiones recycling no altas prestaciones) 0,5 sobre 0,67 * Identificación/anticipación de problemas - Identifica problemas con usuarios/medioambiente/intermas de ejecución y de cavidades planteando soluciones 0,3 vs 0,6
3,90	Nivel de detalle en desarrollo de actividades Suficientemente concreto y específica - 0,3 Experiencia demostrable: 3 PUNTOS de todos los certificados, solamente estan en el rango de 900 a 1100 y en zonas de playa los siguientes: 1- INSIDPIPE Ø 1000 EN 2023 LISBOA - 2- INSIDPIPE Ø 1100 EN 2023 LISBOA - 3- DESARCO Ø 900 EN REINERIAS SAN RODRIGUEZ 2023 4- DESARCO Ø 1000 EN ZAHARA DE LOS ATUNES 2024 5- DESARCO Ø 1100 EN ZAHARA DE LOS ATUNES 2024 6- ACSOSL Ø 900 EN ESTEPONA 2023
2,80	* Jefe de Obra 5 años experiencia 100%- Fernando Arias Morat - (8 años) 1 vs 1 * Encargado 10 años experiencia 100%- Juan Carlos Berin de la Asunción - (8 años) 0,8 vs 1 * Responsable de mantenimiento bypass al 100%- Charaf Razzi - 1vs 1
18,50	
6,00	1 EQUIPO CURADO ULTRAVIOLETA - 7481 XEY y 2850 CGL (en propiedad ambos) 1 EQUIPO INSPECCIÓN CON CÁMARA ROBOTIZADA - 3 CAMIONES DE LIMPIEZA DE ALTAS PRESTACIONES. En propiedad 1328 FWL - 0441 LGW - 4831 HTP (lv, seguros, etc) - 3 6 BOMBAS TIPO GODWIN - Carta de compromiso de Xylem Rental Iberia 12 unidades 1,5 1 EXCAVADORA DE CADENAS PARA COLOCACIÓN DE ESCOLLERA 1 TON - En propiedad (CAT330 factura) 0,25 1 TRACTOR DE CRIBADO DE ARENA PARA LA LIMPIEZA DE TRAS LA RETIRADA DE CAMINOS. Excav. Florida 0,25
2,50	MANGA DE POLIESTER REFORZADA - PIPELINE Y SAFRTEC Ø 5 RESINA IMPREGNACIÓN - SCOTT BADER Ø 5 LABORATORIO CALIDAD PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD UNE EN 1610:2016 - ADAMAS NO acredita que realice la UNE EN 1610:2016 y no está en su lista web de acreditaciones - 0 ZAHORRA NATURAL - EXCAV. FLORIDA Ø 5 ZAHORRA ARTIFICIAL - EXCAV. FLORIDA Ø 5 GEOTEXTIL ANTICONTAMINANTE - EXCAV. FLORIDA Ø 5
10,00	Aporta certificado y grabación de camión de propiedad de STILIMA con cadena de gomas instalada
3,00	
3,00	Aporta certificado declaración responsable
3,00	
1,00	Certificado por SGS (ENAC)
1,00	Certificado por SGS (ENAC)
1,00	Certificado por SGS (ENAC)
35,80	

