

COA

				178198		
				JAM TECTALIA SL		
				B60659737		
				IMPORTE LICITACIÓN		
Nº Uds.	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
700,00	u	REP. ESTETICA HORMIGON: CEGADO HUECO ESPADIN. Cegado completo de hueco de espadín, mediante macizado con mortero fibrorreforzado y acabado con mortero para reparaciones superficiales cosmeticas y veladuras de silicato, copiando el aspecto y textura del hormigón existente. Sin incluir medios auxiliares.	8,10	5.670,00	8,00	5.600,00
200,00	u	REP. ESTETICA HORMIGON: CEGADO HUECO ESPADIN CON BARRA DE ACERO. Cegado completo de hueco de espadín con barra de acero insertada, mediante desbarbado de la cabeza de la barra con disco de desbaste de metales, pasivado de la parte visible con resina epoxi Eporip de la firma Mapei o equivalente, macizado con mortero fibrorreforzado y acabado con mortero para reparaciones superficiales cosmeticas y veladuras de silicato, copiando el aspecto y textura del hormigón existente. Sin incluir medios auxiliares.	11,10	2.220,00	11,00	2.200,00

1.200,00	m2	REP. ESTETICA HORMIGON: SUPERFICIE MUROS ALTOS H>2,5M. Reparación cosmética de parte alta de muros (por encima de 2,5m sobre la cota de acabado), corrigiendo escorrentías de hormigón, manchas de eflorescencias y nidos de grava más visibles, mediante limpieza manual y aplicación puntual de mortero para reparaciones superficiales cosméticas y veladuras de silicato. Incluye eliminación de puntas y repaso de cantos inferiores de vigas, eliminando rebabas. Sin incluir medios auxiliares.	23,50	28.200,00	22,00	26.400,00
300,00	m2	REP. ESTETICA HORMIGON: SUPERFICIE MUROS BAJOS H<2,5M. Reparación cosmética de parte baja de muros (por debajo de 2,5m sobre la cota de acabado), corrigiendo escorrentías de hormigón, manchas de eflorescencias y nidos de grava más visibles, mediante limpieza manual y aplicación puntual de mortero para reparaciones superficiales cosméticas y veladuras de silicato. Incluye repicado y/o macizado y reproducción de las tablas que sobresalen del soporte o han quedado hundidas en él, en todo su espesor. Sin incluir medios auxiliares.	35,50	10.650,00	34,00	10.200,00
250,00	m2	REP. ESTETICA HORMIGON: CORRECCION DE COLOR GENERAL EN MUROS. Corrección del color general en muros (después de reparados), para igualarlos al resto de los muros de su entorno, mediante aplicación general de veladuras de silicato copiando los tonos del hormigón existente. Sin incluir medios auxiliares.	22,00	5.500,00	22,00	5.500,00

20,00	m2	REP. ESTETICA HORMIGON: TECHOS. Limpieza de manchas de eflorescencias o filtraciones. Reparación de coqueras puntuales mediante aplicación de mortero para reparaciones superficiales cosmeticas y veladuras de silicato, reproduciendo el aspecto del hormigón existente. Sin incluir medios auxiliares.	10,10	202,00	10,00	200,00
40,00	u	REP. ESTETICA HORMIGON: SEPARADORES FERRALLA VISTOS. Reparación cosmética de separador de pvc en techo de hormigón visto, mediante corte de las partes visibles y posterior retoque de los huecos generados, mediante aplicación de mortero para reparaciones superficiales cosmeticas y veladuras de silicato. Sin incluir medios auxiliares.	9,20	368,00	9,00	360,00
485,00	m2	PIEL DE HORMIGON, REVESTIMIENTO IMITACION TONGADAS HORMIGON. Reproducción de hormigón sobre muros vertido a tongadas y coloreado en masa, sobre muro de hormigón en la obra, previo desbaste con disco abrasivo de partes salientes del plano y abujardado mecánico de la superficie. Espesor medio aproximado 2-3 mm. Incluido el suministro y aplicación de protección hidrofugante no filmogena, a base de siloxanos sin afectación estetica del soporte. Sin incluir medios auxiliares.	108,00	52.380,00	105,00	50.925,00
IMPORTE TOTAL (IVA no incluido)				105.190,00		101.385,00
IVA				22.089,90		21.290,85
TOTAL				127.279,90		122.675,85