VALORACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR

VALORACION DE CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR	observaciones	puntos	STLIMA	OBSERVACIONES
10.1 MEMORIA TÉCNICA (12)		**12**	**8,50**	
Concepción Global de la obra.- 4	*Entre otros comentar* **Movilizaciones y desmovilizaciones 1* ** tipo de manga a utilizar y tipo de curado 1* ** OTROS. - 2*	4	**3,00**	Entre otros comentar *Movilizaciones y desmovilizaciones.- No se detalla en exceso.- no indica zona de acopio, campamentos, dormitorio de maquinaria, etc--0 * tipo de manga a utilizar y tipo de curado.- Muy detallado. Menciona otras opciones en lugar del calculo. Preline y otros tipos de resina. Muy detallado-1 Todo muy personalizado y con mucho detalle. Aprovecha muy bien la experiencia acumulada. Enumera posibles problemas y soluciones.-2
Descripción de las actividades y procesos.- 4	*Entre otros, comentar sobre* **Accesos 0,67* **Idoneidad de bombas Godwin propuestas frente al caudal a evacuar 0,67* ** Ensayos a realizar 0,67* ** Programa de trabajos 0,67* ** Mejoras propuestas 0,67* ** Identificación/anticipacion de problemas 0,67*	4	**1,60**	Entre otros, comentar sobre *Accesos.- Indica como proceder pero no detalla lugares de acceso. Si menciona necesida desmontaje pozos. 0,2 sobre 0,67 *Idoneidad de bombas Godwin propuestas frente al caudal a evacuar.-NO está trabajado--0 * Ensayos a realizar.- Indica que harán por cada tramo de manga tramos de resistencia y mencionan norma 1610 para estanqueidad pero hay confusion 0,3 sobre 0,67 * Programa de trabajos.- Desglosa muy bien las fases, rendimientos por actividad y por tramo. Adolece de Grant, estimación de holguras y separación de los 2 equipos. NO indica plan de ataque en los tramos. 0,3 sobre 0,67 * Mejoras propuestas.- Bomba de repuesto GODWIN (2), Preliner, equipos de ultima generación. Pone a disposición de contratado otros Medios propios no necesarios (cctv, curado y camiones recycling no altas prestaciones) 0,5 sobre 0,67 * Identificación/anticipacion de problemas.- Identifica problemas con usuarios/medioambiente/internas de ejecución y de caudales planteando soluciones 0,3 vs 0,6
Análisis de los procesos.- 4	**Nivel del detalle desarrollado de actividades y procesos.- 1 punto* ** Experiencia demostrable en los últimos 5 años.- 3 puntos*	4	**3,90**	**Nivel de detalle en desarrollo de actividades 0,9** Suficientemente concreto y especifico.- 0,9 **Experiencia demostrable:3 PUNTOS** de todos los certificados, solamente estan en el rango de 900 a 1100 y en zonas de playa los siguientes: 1.- INSIDEPIPE Ø 1000 EN 2023 LISBOA.- 2.-INSIDEPIPE Ø 1100 EN 2023 LISBOA.- 3.- DESABECO Ø 900 EN REFINERIA SAN ROQUE 2023 4.- DESABECO Ø 1000 EN ZAHARA DE LOS ATUNES 2024 5.- DESABECO Ø 1100 EN ZAHARA DE LOS ATUNES 2024 6.- ACOSOL Ø 900 EN ESTEPONA 2023
10.2. Medios humano (3)		**3**	**3**	
Medios Humanos.- 3	** jefe de Obra 5 años experiencia 100%.- 1* ** Encargado 10 años experiencia 100%.-1* ** Reponsable de mantenimiento bypass al 100%.- 1*	3	**3,00**	** jefe de Obra 5 años experiencia 100%.--Vicente Duro/ Claudio Graciano 1* ** Encargado 10 años experiencia 100%.- Adolfo Gil--1* ** Reponsable de mantenimiento bypass al 100%.-Mohamed El Majrissi--1*
10.3. Medios materiales y maquinaria (19)		**19**	**19**	
Maquinaria.-6	* Acreditacion de propiedad y disponiblidad de los siguientes equipo o en caso de subcontratar, **documento de acuerdo de colaboración firmado o documento acreditativo de titularidad, junto con la ficha técnica** de: 1 EQUIPO CURADO ULTRAVIOLETA-0.5 1 EQUIPO INSPECCIÓN CON CÁMARA ROBOTIZADA.-0.5 3 CAMIONES DE LIMPIEZA DE ALTAS PRESTACIONES.-1,5X2=3 6 BOMBAS TIPO GODWIN.-0.375 X 4 =1.5 1 EXCAVADORA DE CADENAS PARA COLOCACIÓN DE ESCOLLERA 1 TON.- 0.25 1 TRACTOR DE CRIBADO DE ARENA PARA LA LIMPIEZA DE TRAS LA RETIRADA DE CAMINOS.- 0.25	6	**6,00**	1 EQUIPO CURADO ULTRAVIOLETA- 7481 KZC y 2850 CGL(en propiedad ambos) 1 EQUIPO INSPECCIÓN CON CÁMARA ROBOTIZADA.- 3 CAMIONES DE LIMPIEZA DE ALTAS PRESTACIONES. En propiedad 1328 FWL--0441 LGW--4831 HTP (itv, seguros, etc).- 3 6 BOMBAS TIPO GODWIN.- Carta de compromiso de Xylem Rental IBeria 12 unidades 1.5 1 EXCAVADORA DE CADENAS PARA COLOCACIÓN DE ESCOLLERA 1 TON.- En propiedad (CAT330 factura)-0.25 1 TRACTOR DE CRIBADO DE ARENA PARA LA LIMPIEZA DE TRAS LA RETIRADA DE CAMINOS. Excav. Floria-0.25
Fuentes de suministros /Subcontratas claves acreditado con cartas de compromiso.- 3	MANGA DE POLIESTER REFORZADA.-0.5 RESINA IMPREGNACIÓN.- 0.5 LABORATORIO CALIDAD PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD UNE EN 1610:2016 .-0,50 ZAHORRA NATURAL.-0.5 ZAHORRA ARTIFICIAL.-0.5 GEOTEXTIL ANTICONTAMINANTE.-0.5	3	**2,5**	MANGA DE POLIESTER REFORZADA.-PIPELINE Y SAERTEX 0.5 RESINA IMPREGNACIÓN.-SCOTT BADER 0.5 LABORATORIO CALIDAD PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD UNE EN 1610:2016 .- ADAMAS NO acredita que realice la UNE EN 1610:2016 y no está en su lista web de acreditaciones--0 ZAHORRA NATURAL.- EXCAV. FLORIA 0.5 ZAHORRA ARTIFICIAL.- EXCAV. FLORIA 0.5 GEOTEXTIL ANTICONTAMINANTE.- EXCAV. FLORIA 0.5
Empleo de Cadena de Gomas en Camiones de Limpieza.- 10	Declaracion de compromiso firmada (7.4 PPTP)	10	**10,00**	Aporta certificado y grabación de camión de propiedad de STLIMA con cadena de gomas instalada
10.4.- AMPLIACIÓN PLAZO GARANTÍA (3)		**3**	**3,00**	
1 Punto adicional por cada año extra	*Tope 5 años en total*	3	**3,00**	aporta certificado declaracion responsable
10.5.- CERTIFICADOS (3)		**3**	**3,00**	
ISO 9001	*certificado en vigor*	1	**1,00**	certificado por SGS (ENAC)
ISO 14001	*certificado en vigor*	1	**1,00**	certificado por SGS (ENAC)
ISO 45001	*certificado en vigor*	1	**1,00**	certificado por SGS (ENAC)
TOTAL PUNTUACION		**40**	**36,00**	

Adolfo Mora Nieto (1 de 2)
Jefe de Sector - Saneamiento
Fecha firma: 27/05/2026
HASH: f820ece4a2a060baba0c4b9b3da3ec8407

Sergio Martín Guzmán (2 de 2)
Jefe de Servicio - Saneamiento Integral
Fecha firma: 27/05/2026
HASH: 4785a4a2aea22bebe64d641cb818916

Cód. Validación: 5QZTEP274XEPMDYWPACPCXR3L
Verificación: https://acosol.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1