



Servicio Canario de la Salud  
HOSPITAL UNIVERSITARIO  
NTRA. SRA. DE CANDELARIA

De: Subdirección de Enfermería

A: SUMINISTROS

Asunto: Informe técnico Expediente N.º 55/24/SD/DG/C4/E035

Respecto al expediente de contratación N.º 55/24/SD/DG/C4/E035 para el “SUMINISTRO DE JERINGAS LUER-LOCK” se recibe la documentación técnica y muestras presentadas por los licitadores admitidos para su valoración y una vez analizada esta información se concluye que:

**CUMPLE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LOTE 1:**

LICITADOR	MOTIVO
B. BRAUN MEDICAL, S.A.	Cumple con todas las características técnicas solicitadas.

**INCUMPLE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LOTE 1:**

LICITADOR	MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO
IBERIAN CARE 2016, S.L.	Se solicita graduación de 0,01 ml y en la muestra se ve que la graduación es hasta 0,05 ml, por lo que queda excluido.
MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L.	No entrega muestras de este lote, por lo que no se puede valorar.

**CUMPLE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LOTE 2:**

LICITADOR	MOTIVO
B. BRAUN MEDICAL, S.A.	Cumple con todas las características técnicas solicitadas.

**INCUMPLE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LOTE 2:**

LICITADOR	MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO
MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L.	Se solicita capacidad total graduada de 12,0 ml y en la muestra se ve que es hasta 10,0 ml, por lo que queda excluido.

**CUMPLE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LOTE 3:**

LICITADOR	MOTIVO
B. BRAUN MEDICAL, S.A.	Cumple con todas las características técnicas solicitadas.

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE CANDELARIA  
Ctra. Rosario Nº 145  
38010.- Santa Cruz de Tenerife  
Tfno: 922 60 20 00 FAX: 922 60 23 62





**INCUMPLE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LOTE 3:**

LICITADOR	MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO
IBERIAN CARE 2016, S.L.	Tras probar las diferentes muestras ofertadas por los proveedores en este lote, se detecta que en la jeringa ofertada, el émbolo no asegura del todo la estanqueidad cuando se tracciona para la carga, por lo que no cumple con las características técnicas.
MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L.	No entrega muestras de este lote, por lo que no se puede valorar.
ACJ, S.A.U.	Tras probar las diferentes muestras ofertadas por los proveedores en este lote, se detecta que en la jeringa ofertada, el émbolo no asegura del todo la estanqueidad cuando se tracciona para la carga, por lo que no cumple con las características técnicas.

**CUMPLE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LOTE 4:**

LICITADOR	MOTIVO
B. BRAUN MEDICAL, S.A.	Cumple con todas las características técnicas solicitadas.
MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L.	Cumple con todas las características técnicas solicitadas.

**INCUMPLE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LOTE 4:**

LICITADOR	MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO
IBERIAN CARE 2016, S.L.	Tras probar las diferentes muestras ofertadas por los proveedores en este lote, se detecta que en la jeringa ofertada, el émbolo no asegura del todo la estanqueidad cuando se tracciona para la carga, por lo que no cumple con las características técnicas.
ACJ, S.A.U.	Tras probar las diferentes muestras ofertadas por los proveedores en este lote, se detecta que en la jeringa ofertada, el émbolo no asegura del todo la estanqueidad cuando se tracciona para la carga, por lo que no cumple con las características técnicas.

**CUMPLE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LOTE 5:**

LICITADOR	MOTIVO
B. BRAUN MEDICAL, S.A.	Cumple con todas las características técnicas solicitadas.
MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L.	Cumple con todas las características técnicas solicitadas.
ACJ, S.A.U.	Cumple con todas las características técnicas solicitadas.

**INCUMPLE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LOTE 5:**

LICITADOR	MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO
IBERIAN CARE 2016, S.L.	Tras probar las diferentes muestras ofertadas por los proveedores en este lote, se detecta que en la jeringa ofertada, el émbolo no asegura del todo la estanqueidad cuando se tracciona para la carga, por lo que no cumple con las características técnicas.