

RESPUESTA A PREGUNTA FORMULADA 14/02/2019

La uniformidad mínima en aceras debe ser superior al 40 % (pág. 9 PPT) o al 50 % (pág. 44 PPT).?

La uniformidad en el anteproyecto debe ser superior al 40% siendo más óptimo que llegue al 50%.

La sección Camino Nuevo de Picaña según el Pliego aparece en dos cálculos pero en el Anexo C sólo aparece un cálculo tipo.

La sección Camino Nuevo de Picaña, solo aparece en el LOTE 1, el otro caso es un error tipográfico.

La sección Rafael Ferreres ¿para qué lote se utiliza como asimilación? No lo dice en el Pliego.

La sección de Rafael Ferreres, es una sección que usa la Sección de Alumbrado Público y Eficiencia Energética para conocer la calidad de la luminaria presentada, en este caso se trata de la luminaria MODELO ALBUFERA.