

ASUNTO: INFORME DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE MUESTRAS APORTADAS POR LOS LICITADORES

En relación al expediente de contratación 2023-035-S, el técnico redactor del pliego de prescripciones técnicas emite la siguiente revisión y verificación de las muestras presentadas conforme a las características exigidas en el PPT.

En primer lugar, se ha comprobado que las muestras se han presentado dentro del plazo previsto para la presentación de ofertas, es decir, hasta el 22 de junio de 2023:

- La empresa DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES SL hace entrega de las muestras exigidas en fecha 21 de junio de 2023.
- La empresa DYRECO PALMA SL hace entrega de las muestras exigidas en fecha 21 de junio de 2023.
- La empresa BUSQUETS UNIFORMIDAD SL hace entrega de las muestras exigidas en fecha 21 de junio de 2023.

En segundo lugar, se ha revisado el material presentado conforme a las exigencias del PPT y el resultado es el siguiente:

	Distribuidora Balear de Uniformes	Dyreco Palma	Busquets Uniformidad
C01	VESTUARIO VERANO		
01.01- PANTALON VAQUERO	No cumple (Falta especificación Verano)		
01.02 CAMISETA M / CORTA		No cumple (Falta Bolsillo)	
01.03 CAMISETA M/ CORTA MUJER			
01.04 CAMISETA A.V M/ CORTA		No cumple (Bandas no termofijadas)	
01.05 POLO M/CORTA		No cumple (Falta Bolsillo)	
01.06 POLO A.V M/CORTA		No cumple (Bandas no termofijadas)	
01.07 CAMISA M/CORTA	No cumple (No 100% Algodón)		
01.08 CAMISA M/ CORTA A.V			
01.09 PANTALON LABOR			
01.10 PANTALON LABOR A.V			
01.11 CHAQUETA LABOR	No cumple (Falta bolsillo manga)	No cumple (Falta bolsillo manga)	No cumple (Falta bolsillo manga)
01.12 CHAQUETA LABOR A.V			
01.13 CALCETINES VERANO		No cumple (No corte bajo)	No cumple (No corte bajo)
01.14 TOALLA	No cumple (Densidad < 500g/m2)	No cumple (Densidad < 500g/m2)	No cumple (Densidad < 500g/m2)
01.15 CINTURON			
C02	VESTUARIO INVIERNO		
02.01 PANTALON VAQUERO		No cumple (Falta especificación invierno)	
02.02 CAMISETA M/ LARGA			
02.03 CAMISETA M/ LARGA A.V	No cumple (Bandas no termofijadas)	No cumple (Bandas no termofijadas)	



02.04 CAMISA ALGODÓN		No cumple (No 100% Algodón)	
02.05 CAMISA A.V			
02.06 POLO M/ LARGA		No cumple (Falta bolsillo)	No cumple (Falta bolsillo)
02.07 POLO M/ LARGA A.V	No cumple (Composición 100% poliester)	No cumple (Bandas no termofijadas)	No cumple (Composición 100% poliester)
02.08 PANTALON LABOR		No cumple (No cintura elástica)	No cumple (No cintura elástica)
02.09 PANTALON LABOR A.V			
02.10 SUDADERA		No cumple (No 100% algodón)	No cumple (No 100% algodón)
02.11 SUDADERA A.V			
02.12 CALCETINES			
02.13 ANORAK			
02.14 ANORAK A.V	No cumple (Falta puño ajustable y cinturón ajustable)	No cumple (Falta cuello forrado y cinturón ajustable)	No cumple (Falta puño ajustable y cinturón ajustable)
02.15 ANORAK A.V (4 EN1)			
02.16 CHAQUETA SOFT-SHELL			
02.17 CHAQUETA SOFT-SHELL A.V			
02.18 FORRO POLAR		No cumple (Densidad < 400g)	No cumple (Densidad < 400g)
02.19 FORRO POLAR A.V	No cumple (Densidad < 400g)	No cumple (Densidad < 400g)	No cumple (Densidad < 400g)
02.20 CAZADORA NAUTICA		No cumple (Falta tapeta cortavientos)	No cumple (Falta tapeta cortavientos)
02.21 CAZADORA NAUTICA A.V			
02.22 CHALECO REVERSIBLE			
02.23 ANORAK IGNIFUGO			
02.24 ANORAK IGNIFUGO A.V			
02.25 TRAJE AGUA		No cumple (Falta costura soldada y tapeta)	
02.26 TRAJE AGUA A.V			
02.27 BRAGA THERMAL		No cumple (No composición lana merino)	

En conclusión, de la revisión de las muestras se determina que:

- La empresa DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES SL no cumple en su totalidad con las especificaciones técnicas exigidas en el PPT.
- La empresa DYRECO PALMA SL no cumple en su totalidad con las especificaciones técnicas exigidas en el PPT.
- La empresa BUSQUETS UNIFORMIDAD SL no cumple en su totalidad con las especificaciones técnicas exigidas en el PPT.

Palma, en la fecha de la firma electrónica

El Arquitecto Técnico Municipal
Javier Beltrán Cañellas

Área de Infraestructuras y Accesibilidad. Departamento de Infraestructuras. Camí dels Reis, 400 (07120) Palma.
Tel. 971 76 48 00. www.palma.cat

