



EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.
TIPUS DE CONTRACTE: subministrament.
OBJECTE: Subministrament d'un nou sistema de climatització per al Museu Monogràfic de Puig des Molins.
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE, DE LA INSUFICIÈNCIA O FALTA DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS I LA NO DIVISIÓ EN LOTS (ARTICLES 28, 116 I 99.3 DE LA LLEI 9/2017, 8 DE NOVEMBRE, LCSP)

Necessitat del contracte

El Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, actualment té 6 sales visitables (5 d'exposició permanent i 1 temporal) a l'edifici principal del Museu Monogràfic de Puig des Molins. Totes aquestes sales i les oficines s'aclimaten mitjançant dues màquines marca Lennox de grans dimensions que es troben situades al terrat de l'edifici del museu (Via Romana, 31, 07800 Eivissa).

Amb el pas del temps aquestes màquines Lennox, han patit nombroses avaries i rebut les petites reparacions que s'ha considerat adient. Però en aquest cas, els aparells tenen avaries molt més greus que impliquen el canvi de compressors, concretament s'haurien de portar a terme les següents tasques segons la descripció dels tècnics consultats.

A més dels compressors, les màquines també presenten altres desperfectes que han de ser reparats, l'estat de les màquines és bastant dolent, les xapes i la pintura estan molt deteriorades. Els filtres d'aire no són els adequats i estan bruts, per això s'han de canviar tots. El ventilador de retorn de la màquina gran no funciona i totes les corretges dels ventiladors estan quartejades i s'han de canviar. I per finalitzar, s'ha detectat un pont al ventilador d'impulsió de la màquina gran.

Resumint i per finalitzar, s'han de canviar les següents peces i realitzar les següents accions:

- Motor d'impulsió d'aire
- Totes les corretges dels ventiladors
- Tots els filtres d'aire interior
- Fer una neteja general de l'equip i pintar les parts deteriorades de la xapa
- Revisió de connexions i regulació de consignes
- Canvi de dos compressors

Tot i això, aquesta proposta de reparació ha estat molt poc apreciada pels tècnics consultats, ja que, pensen que en l'estat que es troben les màquines difícilment es podrà donar una garantia real del seu correcte funcionament, per això es proposa canviar les màquines, no reparar-les. A més, d'aquesta forma també aprofitaríem per instal·lar unes màquines que facin servir un gas menys contaminant i de més baix cost que no el gest R407C.





G CONSELLERIA
O PRESIDÈNCIA,
I CULTURA I IGUALTAT
B
/

MUSEU
ARQUEOLÒGIC
D'EIVISSA
I FORMENTERA



Justificació de no fer lots (art. 99.3 LCSP)

En el cas del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, es considera no adient dividir el contracte en lots, atès que es tracta d'un únic centre i resulta fonamental mantenir una mateixa línia a tot el subministrament i una coordinació mil·limetrada, i per això és molt convenient que sigui la mateixa empresa la que realitzi tota la instal·lació. A més, de cara al manteniment i reclamació de possibles desperfectes que derivin d'aquest subministrament, és del tot necessari que sigui la mateixa empresa que executi la totalitat del contracte per poder reclamar responsabilitats, si s'escau.

La cap de secció I del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera

Maria Bofill Martínez
Eivissa, 5 de novembre de 2020

