

INFORME DE VALORACION:06 de julio de 2020		
Criterios no evaluables de forma automática		
Mejora red de alumbrado público en MEIXONFRIO-Coiros		
Empresa	S3 SYSTEMS & SOLUTIONS S.L.	
Ingeniero T. Industrial	RAMON ROMERO LOJO; DNI: 76969196H; Col-2070 COETICOR	
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	INFORME	PUNTUACION
General	Definición completa con insuficiente adaptación a las características, naturaleza e importe de la obra	1,3
CC Materiales	Genérico	
CC Métodos	Genérico	
CC Pruebas	Válida	
CC Otros	Genérico	
Medios propios	No constan	
Medios externos	No constan	
Controles	Genérico	
Ensayos	Incompleto	
Estructura CC	No consta	
Compromisos	Suficiente	

PROGRAMA DE TRABAJO	INFORME	PUNTUACION
General	Analisis con insuficiente adaptación al ámbito de actuación y criterios inadmisibles según Pliego	6
Afecciones	Incompleto	
Servicios pre-exist	Incompleto	
Disposición	El plano presentado no se corresponde con zona de obras	
Circulaciones	Planos genericos	
Diagramas	Incluye reducción plazo (60 días; proyecto: 120 días): Criterio inadmisible en Pliego	
Medios humanos	No consta relación nominal	
Medios materiales	Suficientes	
Organización	Aceptable con deficiencias	
Estructura PT	Adaptado sin referencia a unidades de obra	
Planificación	Aceptable/sin planos	
Coordinación	Aceptable	
Forma de ejecución	Válido	
Sistema constructivo	Aceptable con deficiencias revisión sistema cuadro	

ACTUACION MEDIOAMBIENTAL	INFORME	PUNTUACION
General	Propuesta de medidas, compromisos, organización y certificaciones acreditativas con definicion parcial e incorrecta, en parte, adaptación a la obra	0,7
Reciclaje	Válido y adaptado	
Reutilización	Válido y adaptado	
Regeneracion espac	Adecuada	
Vertederos	Apropiada	
RD.105/2008	SI	
Ahorro energético	No consta	
Planos	No constan	
Organización	Aceptable	
Estructura AM	Adaptado	
Planificación	Aceptable	
Certificados empresa	Aceptable	
Compromisos	Aceptable	
Sistema constructivo	Aceptable	

SEGURIDAD Y SALUD	INFORME	PUNTUACION
General	Propuesta de Plan de SS con definición completa e insuficiente adaptción a la naturaleza de las obras e instalaciones	0,5
Prevención	Válido	
Seguimiento aplicación	No consta	
Mejoras	No constan	
Organización	No consta	
Emergencias	Si	
Auditorias	No consta	
Planos/otros	Genéricos;Incluye un presupuesto de 2,238,00 € no incluido en proyecto	

RAMON ROMERO LOJO  
Ingeniero T. Industrial  
(Colegiado 2070)

<b>TOTAL VALORACION</b>	<b>8,5</b>
-------------------------	------------

INFORME DE VALORACION:06 de julio de 2020		
Criterios no evaluables de forma automática		
Mejora red de alumbrado público en MEIXONFRIO-Coiros		
Empresa	ABINCO SOLUCIONES INTEGRADAS S.L.	
Ingeniero T. Industrial	RAMON ROMERO LOJO; DNI: 76969196H; Col-2070 COETICOR	
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	INFORME	PUNTUACION
General	Definición completa con insuficiente adaptación a las características, naturaleza e importe de la obra	1,4
CC Materiales	Genérico	
CC Métodos	Válido	
CC Pruebas	Válida y adaptada	
CC Otros	Válida y adaptada	
Medios propios	Aceptable	
Medios externos	Aceptable	
Controles	Genérico con insuficiente adaptación	
Ensayos	Aceptable	
Estructura CC	Adaptado	
Compromisos	Suficiente	

PROGRAMA DE TRABAJO	INFORME	PUNTUACION
General	Analisis correcto del ámbito de actuación con definición completa con suficiente adaptación a la obra	19,5
Afecciones	Válida y adaptada	
Servicios pre-exist	Excelente	
Disposición	Completa	
Circulaciones	Apropiada	
Diagramas	Valido	
Medios humanos	Aceptable	
Medios materiales	Válido	
Organización	Aceptable	
Estructura PT	Adaptado	
Planificación	Aceptable	
Coordinación	Aceptable	
Forma de ejecución	Excelente	
Sistema constructivo	Apropiado-correcto. Incluye singularidades del proyecto con aceptación sin cargo de las mismas. Incluye propuesta de doble dimado debidamente justificada, reequilibrado de cuadro .	

ACTUACION MEDIOAMBIENTAL	INFORME	PUNTUACION
General	Definición completa con suficiente adaptación a la obra	2
Reciclaje	Válido y adaptado	
Reutilización	Válido y adaptado	
Regeneracion spac	Adecuada	
Vertederos	Incluidos	
RD.105/2008	Si	
Ahorro energético	Excelente con doble propuesta de dimado avalado por calculo lumínico, cumpl. RD1980	
Planos	Suficientes	
Organización	Aceptable	
Estructura AM	Adaptado	
Planificación	Aceptable	
Certificados empresa	Suficiente	
Compromisos	Válido	
Sistema constructivo	Completamente adaptado	

SEGURIDAD Y SALUD	INFORME	PUNTUACION
General	Propuesta de Plan de SS suficiente, adaptado a la naturaleza de las obras e instalaciones	0,8
Prevención	Válido	
Seguimiento aplicación	Aceptable	
Mejoras	No constan	
Organización	Válido	
Emergencias	Si	
Auditorias	Suficiente	
Planos	Suficiente	

<b>TOTAL VALORACION</b>	<b>23,7</b>
-------------------------	-------------


  
RAMON ROMERO LOJO  
Ingeniero T. Industrial  
Colación 2070

INFORME DE VALORACION:06 de julio de 2020			
Criterios no evaluables de forma automática			
Mejora red de alumbrado público en MEIXONFRIO-Coiros			
Empresa	TECNICA NORTE DE ELECTRICIDAD S.L.		
Ingeniero T. Industrial	RAMON ROMERO LOJO; DNI: 76969196H; Col-2070 COETICOR		
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	INFORME	PUNTUACION	
General	Definición completa con insuficiente adaptación a las características, naturaleza e importe de la obra	1	
CC Materiales	Genérico		
CC Métodos	Genérico		
CC Pruebas	Genérico		
CC Otros	Genérico		
Medios propios	No constan		
Medios externos	No constan		
Controles	Genérico		
Ensayos	Incompleto		
Estructura CC	No consta		
Compromisos	No constan		
PROGRAMA DE TRABAJO	INFORME		PUNTUACION
General	Analisis con insuficiente adaptación al ámbito de actuación y criterios inadmisibles según Pliego		5
Afecciones	Incompleto		
Servicios pre-exist	Incompleto		
Disposición	No consta		
Circulaciones	Sin planos		
Diagramas	Incluye reducción plazo (60 días; proyecto: 120 días); Criterio inadmisible en Pliego		
Medios humanos	No consta relación nominal		
Medios materiales	Genérico		
Organización	Aceptable con deficiencias		
Estructura PT	Genérico sin referencia a unidades de obra		
Planificación	Aceptable/sin planos		
Coordinación	Aceptable		
Forma de ejecución	Insuficiente		
Sistema constructivo	Aceptable con deficiencias en unidades parciales de obra		
ACTUACION MEDIOAMBIENTAL	INFORME	PUNTUACION	
General	Propuesta de medidas, compromisos, organización y certificaciones acreditativas con definición parcial e incorrecta, en parte, adaptación a la obra	0,6	
Reciclaje	Válido y adaptado		
Reutilización	Válido y adaptado		
Regeneración espacio	Genérica		
Vertederos	Apropiada		
RD.105/2008	SI		
Ahorro energético	No consta		
Planos	No constan		
Organización	Aceptable		
Estructura AM	Semi-adaptado		
Planificación	Semi-Aceptable		
Certificados empresa	No constan		
Compromisos	No constan		
Sistema constructivo	Incompleto		
SEGURIDAD Y SALUD	INFORME		PUNTUACION
General	Propuesta de Plan de SS con definición completa e insuficiente adaptación a la naturaleza de las obras e instalaciones	0,3	
Prevención	Incompleto		
Seguimiento aplicación	No consta		
Mejoras	No constan		
Organización	No consta		
Emergencias	Genérico		
Auditorias	No consta		
Planos/otros	No constan		
<b>TOTAL VALORACION</b>		<b>6,9</b>	

RAMON ROMERO LOJO  
Ingeniero T. Industrial  
(Col-2070)

INFORME DE VALORACION:06 de julio de 2020		
Criterios no evaluables de forma automática		
Mejora red de alumbrado público en MEIXONFRIO-Coiros		
Empresa	MADERDEZA FORESTAL Y SERVICIOS SL	
Ingeniero T. Industrial	RAMON ROMERO LOJO; DNI: 76969196H; Col-2070 COETICOR	
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	INFORME	PUNTUACION
General	Definición incompleta con insuficiente adaptación a las características, naturaleza e importe de la obra	0,2
CC Materiales	Genérico	
CC Métodos	Genérico	
CC Pruebas	Genérico	
CC Otros	Genérico	
Medios propios	No constan	
Medios externos	No constan	
Controles	Genérico	
Ensayos	Incompleto	
Estructura CC	No consta	
Compromisos	No constan	

PROGRAMA DE TRABAJO	INFORME	PUNTUACION
General	Analisis con insuficiente adaptación al ámbito de actuación y criterios inadmisibles según Pliego	2
Afecciones	Incompleto	
Servicios pre-exist	Incompleto	
Disposición	No consta	
Circulaciones	Sin planos	
Diagramas	No constan	
Medios humanos	No consta relación nominal	
Medios materiales	Genérico	
Organización	No consta	
Estructura PT	Genérico sin referencia a unidades de obra	
Planificación	Genérico	
Coordinación	No consta	
Forma de ejecución	Insuficiente	
Sistema constructivo	Genérico	

ACTUACION MEDIOAMBIENTAL	INFORME	PUNTUACION
General	Propuesta de medidas, compromisos, organización y certificaciones acreditativas con definición parcial e incorrecta, insuficiente adaptación a la obra	0,3
Reciclaje	Insuficiente	
Reutilización	Insuficiente	
Regeneración espacio	Genérica	
Vertederos	No consta	
RD.105/2008	No consta	
Ahorro energético	No consta	
Planos	No constan	
Organización	No consta	
Estructura AM	No adaptado	
Planificación	No consta	
Certificados empresa	No constan	
Compromisos	No constan	
Sistema constructivo	Incompleto-Simple referencia a ISO 14001 que no acredita	

SEGURIDAD Y SALUD	INFORME	PUNTUACION
General	Propuesta de Plan de SS con definición incompleta e insuficiente adaptación a la naturaleza de las obras e instalaciones	0,2
Prevención	Incompleto	
Seguimiento aplicación	No consta	
Mejoras	No constan	
Organización	No consta	
Emergencias	Genérico	
Auditorias	No consta	
Planos/otros	No constan	

<b>TOTAL VALORACION</b>	<b>2,7</b>
-------------------------	------------

