



ASUNTO: CORRECCIÓN ERROR MATERIAL DETECTADO EN APARTADO 24 (PÁGINA 29) DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL PCAP DE RIGE EL CONTRATO DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 05/18 DE MEJORAS DEL RAMAL DE CALASPARRA. TRAMO INICIAL (MU/MORATALLA). EXP.: O-05/18-03.

Habiéndose detectado error material en el apartado 24 (página 29) del cuadro de características mencionado en el asunto, relativo a la fórmula de revisión de precios, se procede a la siguiente corrección:

Dónde dice:

“FÓRMULA 121:

$$Kt = 0,03At /A0 + 0,04Ct /C0 + 0,06Et /E0 + 0,09Ft /F0 + 0,03Pt /P0 + 0,03Rt /R0 + 0,18St /S0 + 0,02Tt /T0 + 0,22Ut /U0 + 0,3”$$

Debe decir:

“FÓRMULA 561:

$$Kt = 0,10Ct/C0 + 0,05Et/E0 + 0,02Pt/P0 + 0,08Rt/R0 + 0,28St/S0 + 0,01Tt/T0 + 0,46”$$

En Cartagena, firmado electrónicamente
(fecha y firma al margen)

EL DIRECTOR
Carlos Conradi Monner

