



FIRMADO POR

CARLOS CHICO MONREAL
Arquitecto Técnico
12/09/2023



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
C.I.F. P. 3002200-H
Cárnavas del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 815238A



INFORME DE NECESIDAD

El Casón es un sepulcro de carácter familiar de dimensiones reducidas del siglo V (tardorromano) que en 1931 fue declarado Monumento Nacional. Está considerada como la mejor edificación en su especie conservada en España y como una de las mejores del mundo. Su planta, en forma de cruz griega, está cubierta por una bóveda de cañón. Sus absidiolos laterales se cubren con bóvedas de cuarto de esfera. El acceso al interior del panteón funerario se realiza a través de un arco de medio punto de ladrillo. Su cuerpo central albergaba tres tumbas que habrían sido objeto de saqueo. A pesar de las continuas agresiones que ha sufrido a lo largo del tiempo, el mausoleo se ha preservado hasta nuestros días en relativo buen estado de conservación, lo que lo convierte en símbolo y joya de la arquitectura tardorromana en España. El cuidado despiciente de los materiales, la elección de los mismos y las técnicas constructivas empleadas en su construcción han contribuido a ello. Su estado de conservación se debe gracias en parte a sus sólidos muros, de casi 50 cm de grosor, a sus muros mampostería, a las rocas consistentes y morteros de cal empleados en sus cimientos así como a la gran habilidad técnica de sus constructores.

Se alza en el suroeste del casco urbano, en el Barrio San Antón, y en las proximidades de la Rambla del Judío. Tras el crecimiento urbano ha quedado integrado en una pequeña plaza formada por las traseras de las edificaciones existentes.

Las paredes medianeras que delimitan perimetralmente la plaza donde se ubica pertenecen a las traseras de las viviendas existentes en la Avd/ Ntra. Sra. de la Asunción y a la pared lateral de una nave abandonada en la C/ Casón. Están formadas por ladrillo cerámico y bloques de hormigón sin revestir y otros revestidos con yeso. Tienen diferentes alturas y alineaciones, y uno de los tejados vierte el agua hacia el interior de la plaza.

Por el estado en el que se encuentran estas paredes medianeras y el valor histórico y patrimonial que representa el monumento se pretende mejorar el aspecto estético del conjunto y poner en valor el Monumento.

Los trabajos a realizar serán principalmente los de construcción de nuevas paredes adosadas a las medianeras existentes, revestidas con mortero de cemento incorporando un sistema de jardineras colgadas de acero.

En Jumilla, a 11 de septiembre de 2023.
EL ARQUITECTO TÉC. MUNICIPAL.

SECRETARÍA GENERAL.
SERVICIO DE CONTRATACIÓN.



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA MFPN NXRF 9UJ4 LW2C

Informe de Necesidad CON/49/23 - SEFYCU 2766840

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 1