

Criterios de valoración evaluables con juicio de valor para Expediente EXP037/2019/19. Suministro e instalación de equipamiento audiovisual para Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras y Salón de Actos del Edificio Olivillo

Lote 1. Salón de actos de la EPSA.

En las tres ofertas correspondientes a las empresas Genuix, Integra y Teknoservice se detectan características en el equipamiento que no cumplen con los requisitos indicados en el pliego de prescripciones técnicas. A la vista de estas cuestiones, se propone excluir a las empresas Genuix, Integra y Teknoservice.

Se comenta a continuación el equipamiento que no cumple lo requerido:

Sistema de proyección y monitores.

Genuix: Los monitores de la mesa presidencia presentan resolución 1280x800 inferior a lo requerido que es 1920x1200.

Integra: Los monitores de la mesa presidencia presentan resolución 1280x800 inferior a lo requerido que es 1920x1200.

Sistema de Filmación.

Genuix: Las cámaras son de peor luminosidad (1 Lux) a la requerida (0.5 Lux). No dispone de gestión RS-485. El ángulo de visión solo indica horizontal 63° (wide) se requieren 72.5°. El joystick no indica gestión que disponga de control RS-485/422. El joystick dispone de pantalla LCD, se requiere OLED.

Integra: La cámara no dispone de gestión RS-485. El ángulo de visión horizontal es inferior a lo requerido en wide 54.7° frente a 72.5° que se requieren.

Teknoservice: El ángulo de visión horizontal es inferior a lo requerido en wide 60.9° (se requieren 72.5°) y en tele 3,2° se requieren 6,9°. El joystick dispone de pantalla LCD, se requiere OLED.

Sistema de codificación de streaming.

Genuix: Permite un flujo de solo 8Mbps frente a los 24Mbps que se requieren. No indica la latencia de streaming.

Integra: No admite el formato de streaming RSTP como se requiere. No indica la latencia de streaming.

Teknoservice: Soporta sólo 3 canales de cámaras de red, se requieren 4. La tasa de datos llega solo hasta 10 Mbps frente a los 24Mbps requeridos.

Mesa de mezcla y realización de previos y programa.

Integra: La mesa solo dispone de resolución 1080p en una de las cuatro entradas, se requiere en las cuatro.

Debido a la existencia 63 clases distintas de equipos, en el momento en que se han encontrado características significativas de incumplimiento en las tres ofertas, el resto del equipamiento no ha continuado analizándose.

Lote 2. Salón de actos del edificio El Olivillo.

En las tres ofertas correspondientes a las empresas Genuix, Integra y Teknoservice se detectan características en el equipamiento que no cumplen con los requisitos indicados en el pliego de prescripciones técnicas. A la vista de estas cuestiones, se propone excluir a las empresas Genuix, Integra y Teknoservice.

Se comenta a continuación el equipamiento que no cumple lo requerido:

Sistema de proyección y monitores.

Genuix: Los monitores de la mesa presidencia presentan resolución 1280x800 inferior a lo requerido que es 1920x1200.

Integra: Los monitores de la mesa presidencia presentan resolución 1280x800 inferior a lo requerido que es 1920x1200.

Sistema de Filmación.

Genuix: Las camaras son de peor luminosidad (1 Lux) a la requerida (0.5 Lux). No dispone de gestión RS-485. El ángulo de visión solo indica horizontal 63° (wide) se requieren 72.5°. El joystick no indica gestión que disponga de control RS-485/422. El joystick dispone de pantalla LCD, se requiere OLED.

Integra: La cámara no dispone de gestión RS-485. El ángulo de visión horizontal es inferior a lo requerido en wide 54.7° frente a 72.5° que se requieren.

Teknoservice: El ángulo de visión horizontal es inferior a lo requerido en wide 60.9° (se requieren 72.5°) y en tele 3,2° se requieren 6,9°. El joystick dispone de pantalla LCD, se requiere OLED.

Mesa de mezcla y realización de previos y programa.

Integra: La mesa solo dispone de resolución 1080p en una de las cuatro entradas, se requiere en las cuatro.

Amplificador de altavoces de sala.

Teknoservice: No incluye puerto RJ 45 para gestión mediante comandos RS485. Se oferta amplificador 2x300W en 4 Ω. Se requiere amplificador 2x100W en 8 Ω .

Debido a la existencia 48 clases distintas de equipos, en el momento que se han encontrado características significativas de incumplimiento en las tres ofertas, el resto del equipamiento no ha continuado analizándose.