

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: SAS\_ALC\_2024\_PA20  
 “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO PARA EL NUEVO HOSPITAL DE ALCAÑIZ DEL SECTOR DE ALCAÑIZ”.

Criterios de valoración sujetos a juicio de valor.

PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b>LOTE 1</b>	<p>LOTE 1: CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA CON COLCHÓN (158 uds)                      CRITERIO: Calidad y funcionamiento.                      Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.                      Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la cama, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la cama en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.                      Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la cama.                      DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
ESTABLECIMIENTOS SUMISAN, SA	Cama robusta y ligera a la vez, ergonómica y de fácil limpieza y buen acabado de sus componentes. Estructura somier de fácil desmontaje y montaje, porta chasis cómodo, extracción de piecero y cabecero fácil ligero y seguro, barandillas cómodo funcionamiento escamoteables, mando barandillas extraíbles e independientes asegurando el funcionamiento y funcionalidad de todas posiciones de la cama.	49
HILL-ROM IBERIA, SLU	Cama en su totalidad bastante pesada y poco ergonómica y poco manejable. Estructura y somier robustos pero con estructuras de difícil acceso para limpieza. Somier carece de estructura porta chasis , piecero con elementos de fijación que impiden su extracción rápida y cómoda.	35
INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO, SL	Cama poco robusta, poco ergonómica, con cableado eléctrico expuesto y con estructura de difícil acceso para las labores de limpieza y mantenimiento. Estructura somier y extensión de acceso y extracción poco funcional. Cabecero y piecero con dispositivo de fijación que dificulta una extracción fácil, cómoda y rápida, porta chasis incómodo necesita accesorio adaptador. Mando integrado en barandilla no extraíble ni intercambiable independiente.	28
LA COLMENA XXI, SL	Cama poco robusta, poco ergonómica, con cableado eléctrico expuesto y con estructura de difícil acceso para las labores de limpieza y mantenimiento. Estructura somier y extensión de acceso y extracción poco funcional. Cabecero y piecero con dispositivo de fijación que dificulta una extracción fácil, cómoda y rápida, porta chasis incómodo necesita accesorio adaptador. Mando integrado en barandilla no extraíble ni intercambiable independiente.	28
LINET IBERIA, SL	Cama en su totalidad bastante pesada y poco manejable. Estructura y somier robustos pero con estructuras de difícil acceso para limpieza, cableado eléctrico bajo cama muy expuesto. Cabecero y piecero con accesorio de fijación que impiden la retirada cómoda y rápida. Estructura de somier carece de elemento porta chasis cómodo y ergonómico. Valoración positiva la función de lateralidad de la cama.	33
MEDICAL IBERICA, SA	Cama con estructura y cruceta hidráulica poco ergonómica, y con cables demasiado expuestos que dificulta las labores de limpieza de la cama. Con extensión de cama poco robusta y fiable, extracción de cabecero y piecero con soportes de fijación que impiden una extracción cómoda y rápida de los mismos, porta chasis incómodo y poco funcional. Ligera de manejar y barandillas con mandos integrados extraíbles e intercambiables que facilitan las labores de mantenimiento.	28
NACIL MEDICA 4 GROUP, SL	Cama con estructura pesada e incómoda de conducción. Estructura con somier poco ergonómico para su extracción en limpieza, barandillas con mandos integrados no intercambiables e independientes lo que dificulta las labores de mantenimiento y funcionalidad de la cama, no indicación función salida paciente. Extensión de cama poco robusta y firme en la extensión y recogida de la misma. Porta chasis Rx cómodo y extracción de cabecero piecero de forma rápida y ergonómica.	28
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN

PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b>LOTE 2</b>	<p>LOTE 2: CAMA UCI ELÉCTRICA CON COLCHÓN</p> <p>CRITERIO: Calidad y funcionamiento.</p> <p>Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.</p> <p>Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la cama, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la cama en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.</p> <p>Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la cama.</p> <p>DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
HILL-ROM IBERIA, SLU	Cama robusta y de acceso ergonómico por todos sus lados para el profesional. Retirada de piecero y cabecero de forma rápida cómoda y ergonómica. versatilidad de funciones. Estructura de fácil acceso a limpieza.	49
LINET IBERIA, SL	Cama de estructura robusta y fácil acceso a limpieza, sin embargo es bastante pesada lo que dificulta su manejabilidad. Somier con estructuras de cableado de los motores dispuestos en él, que dificultan la extracción y limpieza de los distintos módulos que lo componen.	37
NACIL MEDICA 4 GROUP, SL	Estructura de la cama poco robusta, estructura y somier poco ergonómico para acceso a limpieza del mismo, barandillas no escamoteables. La retirada de cabecero y piecero no es cómoda, ni rápida, ni ergonómica, requiere de accesorios de desbloqueo para poder quitarlos.	28
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b>LOTE 3</b>	<p>LOTE 3: CAMA PSIQUIÁTRICA CON COLCHÓN (11 uds).</p> <p>CRITERIO: Calidad y funcionamiento.</p> <p>Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.</p> <p>Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la cama, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la cama en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.</p> <p>Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la cama.</p> <p>DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
	DESIERTO	
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b>LOTE 4</b>	<p>LOTE 4: CAMA BARIÁTRICA / CONTROL DE PESO CON COLCHÓN (4 uds).</p> <p>CRITERIO: Calidad y funcionamiento.</p> <p>Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.</p> <p>Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la cama, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la cama en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.</p> <p>Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la cama.</p> <p>DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
HILL-ROM IBERIA, SLU	Cama de gran robustez y versatilidad de funciones. La estructura y somier de fácil retirada y acceso para la limpieza. Las funciones de movilidad de la cama facilitan el trabajo ergonómico de los profesionales y la movilidad del paciente. Se valora muy positivamente la posibilidad de poder realizar movilizaciones, y acceso al paciente para sus moviizaciones desde piecero.	49

PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
NACIL MEDICA 4 GROUP, SL	Cama poco robusta, y ergonómica, su estructura dificulta acceso para limpieza. La retirada de cabecero y piecero requiere de desbloqueo de sistema de seguridad por lo que resulta poco cómodo y rápido, para situaciones de emergencia, movimientos articulados demasiado lentos lo que dificulta el abordaje en estos pacientes especialmente delicados por su patología.	28
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b>LOTE 5</b>	<p>LOTE 5: CAMA DE PARTOS CON COLCHÓN (3 uds)</p> <p>CRITERIO: Calidad y funcionamiento.</p> <p>Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.</p> <p>Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la cama, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la cama en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.</p> <p>Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la cama.</p> <p>DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	Cama de estructura robusta y de fácil acceso para la limpieza y accesibilidad. Estructura y barandillas firmes y seguras de fácil manejo y ergonomía, colchón muy ergonómico, flexible y adaptable a la espalda de la gestante. versatilidad de funciones, con buena posición de litotomía al tener apoyo de pies, resto de posiciones (semi-fowler, cuclillas, cuadrupedia, etc) muy ergonómicas y seguras que facilitan las labores de parto, giro de perneras de 360º que ofrece versatilidad en la posición de la pernera.	49
LINET IBERIA, SL	Cama con estructura de columna de fácil limpieza, estructura y barandillas con escasa solidez y robustez lo que no nos asegura la seguridad y estabilidad de la cama. Dificulta la ergonomía y versatilidad de funciones ya que no tiene la posibilidad de apoyo de pies en la posición de litotomía. Valoración positiva buena posición de semi-fowler, semisentada, cuclillas, cuadrupedia, etc. Colchón flexible a los movimientos de la cama pero excesivamente duro en firmeza.	37
NACIL MEDICA 4 GROUP, SL	Cama con estructura y elementos de cableado expuestos que dificultan la limpieza y ergonomía. Su estructura es poco robusta y segura. Colchón de una sola pieza, y poco flexible, que no parte o angula en la articulación de semiflexión de la cama, lo que dificulta la ergonomía de la espalda de paciente en posiciones de semisentado. Dificultad de posición de litotomía, no tiene apoyo firme de pies. Cubeta recoge residuos excesivamente profunda lo que dificulta la limpieza y desinfección de la misma.	27
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b>LOTE 6</b>	<p>LOTE 6: CAMILLA 2/C DE OBSERVACIÓN Y TRANSPORTE PARA BOX (25 uds)</p> <p>CRITERIO: Calidad y funcionamiento.</p> <p>Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.</p> <p>Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la camilla, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la camilla en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.</p> <p>Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la camilla.</p> <p>DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
BIOCAREMAR, SL	Camilla con barandillas poco ergonómicas y estables por su estructura, camilla poco manejable en el transporte. Funcionalidad y manejo no es fácil e intuitiva en el accionamiento de los elementos para posicionar al paciente.	30
ESTABLECIMIENTOS SUMISAN, SA	Camilla de gran robustez, ergonómica ligera y manejable, barandillas escamoteables que facilitan la funcionalidad en la transferencia de pacientes. facilidad y ergonomía durante la estancia del paciente en la camilla gracias al accionamiento neumático con doble acudador del respaldo y con asiento hundible de tal forma que el paciente queda encajado evitando fricciones por el reposicionamiento del paciente al tener levantado el respaldo. Sistema de frenado interno mediante corona metálica, lo que le añade garantía de durabilidad a la camilla.	49
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	Camilla con estructura poco robusta y manejable al transporte. Funcionalidad y manejo no es fácil e intuitiva en el accionamiento de los elementos para posicionar al paciente. Forma de la estructura y elementos no facilita limpieza y desinfección de camilla. <small>Página 3</small>	30

PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
LINET IBERIA, SL	Camilla robusta pero demasiado pesada al manejo, poco ergonómica y manejable. Articulación neumática del respaldo de salida muy brusca que le resta seguridad para la movilidad de pacientes. Disposición de barandillas dificulta la transferencia de pacientes. Camilla presentada con la misma referencia para politraumatizados. Valoración positiva la posibilidad de transporte mediante accionamiento eléctrico.	34
NACIL MEDICA 4 GROUP, SL	Camilla con barandillas poco ergonómicas y estables por su estructura, camilla poco robusta, estable y manejable en el transporte. Forma de la estructura y elementos no facilita limpieza y desinfección de camilla.	30
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b>LOTE 7</b>	<p>LOTE 7: CAMILLA 2/C DE OBSERV. Y TTE PARA POLITRAUMATIZADOS (2 uds)</p> <p>CRITERIO: Calidad y funcionamiento.</p> <p>Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.</p> <p>Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la camilla, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la camilla en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.</p> <p>Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la camilla.</p> <p>DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
ESTABLECIMIENTOS SUMISAN, SA	Camilla de gran robustez y ergonomía, doble lecho que facilita la funcionalidad de realizar rx al paciente politraumatizado. Articulaciones respaldo ergonómica y suave, colchón adaptable al paciente y flexible. Barandillas escamotables que facilitan la transferencia de paciente a cama u otra camilla.	49
LINET IBERIA, SL	Camilla robusta pero demasiado pesada al manejo, poco ergonómica y manejable, no posee doble lecho lo que dificulta la funcionalidad para hacer Rx en pacientes politraumatizados. Articulación neumática del respaldo de salida, muy brusca, que le resta seguridad para la movilidad de pacientes politraumatizados. Disposición de barandillas dificulta la transferencia de paciente a cama. Valoración positiva la posibilidad de transporte de la camilla mediante accionamiento eléctrico.	32
NACIL MEDICA 4 GROUP, SL	Camilla poco ergonómica y manejable, no posee doble lecho lo que dificulta la funcionalidad para hacer Rx en pacientes politraumatizados. Barandillas no escamoteables, lo que dificulta la transferencia de estos pacientes a cama, colchón demasiado rígido que disminuye la confortabilidad y adaptabilidad al paciente.	28
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b>LOTE 8</b>	<p>LOTE 8: CAMILLA 2/C DE EXPLORACION HIDRÁULICA (40 uds)</p> <p>CRITERIO: Calidad y funcionamiento.</p> <p>Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.</p> <p>Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la camilla, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la camilla en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.</p> <p>Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la camilla.</p> <p>DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
ASVAMEDIC, SLU	Estructura robusta, la disposición de los elementos estructurales del lecho dificulta la versatilidad y ergonomía de la articulación del respaldo, soporte rollo papel muy endeble. Valoramos sistema de deslizamiento de ruedas bajo ficha técnica y bajo criterio de valoración físicamente de "Nacil", ya que nos ofrecen la misma referencia de camilla. Asvamedic no nos ofrece muestreo físico de camilla.	30
GALMÉDICA, SL	Estructura robusta, la disposición de los elementos estructurales del lecho dificulta la versatilidad y ergonomía de la articulación del respaldo, soporte rollo papel muy endeble. Sistema de ruedas y deslizamiento bajo ficha técnica, parece correcto.	30
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	Estructura robusta, la disposición de los elementos estructurales del lecho dificulta la versatilidad y ergonomía de la articulación del respaldo, soporte rollo papel muy endeble. Sistema de ruedas y deslizamiento correcto.	30
INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO, SL	Camilla con estructura robusta y la disposición de los elementos de la misma nos ofrece versatilidad de funciones en el respaldo, así como los acabados en la estructura facilita la limpieza accionamiento de pedales hidráulicos y de frenado de forma cómoda con disposición de estructura robusta.	49

PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
KALDEVI INGENIERÍA GERIÁTRICA, SL	Estructura robusta, disposición de los elementos de la misma dificultan las labores de limpieza, la disposición de las barras de la estructura del lecho limita la versatilidad en las posiciones del respaldo porta rollos endeble y frágil. Valoración bajo ficha técnica, dudosa funcionalidad de las ruedas por su anclaje a la estructura.	28
MEDICAL IBERICA, SA	Camilla con estructura robusta y la disposición de los elementos de la misma nos ofrece versatilidad de funciones en el respaldo, así como los acabados en la estructura facilita la limpieza accionamiento de pedales hidráulicos y de frenado de forma cómoda con disposición de estructura robusta. Buen deslizamiento de las ruedas de la camilla.	49
NACIL MEDICA 4 GROUP, SL	Estructura robusta , la disposición de los elementos estructurales del lecho dificulta la versatilidad y ergonomía de la articulación del respaldo, soporte rollo papel muy endeble. Sistema de ruedas y deslizamiento correcto.	30
OFTALMICA INSTRUMENTS	Camilla con estructura robusta y la disposición de los elementos de la misma nos ofrece versatilidad de funciones en el respaldo, así como los acabados en la estructura facilita la limpieza accionamiento de pedales hidráulicos y de frenado de forma cómoda con disposición de estructura robusta.	45
OSCA MEDICAL, SL	Estructura robusta, dificultad de limpieza, la disposición de las barras de la estructura del lecho limita la versatilidad en las posiciones del respaldo porta rollos endeble y frágil. valoración bajo ficha técnica, dudosa funcionalidad de las ruedas por su anclaje a la estructura.	28
SOCIAL MOBEL S.L.	Estructura robusta , la disposición de los elementos estructurales del lecho dificulta la versatilidad y ergonomía de la articulación del respaldo. Estructura de difícil acceso para la limpieza. Valoramos sistema de deslizamiento de ruedas incómodo bajo ficha técnica, viendo que el sistema de anclaje de las ruedas no tiene robustez ni consistencia.	28
VIALTA, SL	Camilla con estructura robusta y la disposición de los elementos de la misma nos ofrece versatilidad de funciones en el respaldo, estructura compleja que dificulta las labores de limpieza, accionamiento de pedales hidráulicos y de frenado de forma cómoda con disposición de estructura robusta.	35
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b>LOTE 9</b>	<p>LOTE 9: CAMILLA 2/C DE EXPLORACION ELECTRICA (10 uds)</p> <p>CRITERIO: Calidad y funcionamiento.</p> <p>Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.</p> <p>Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la camilla, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la camilla en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.</p> <p>Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la camilla.</p> <p>DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
ASVAMEDIC, SLU	Camilla con estructura robusta y la disposición de los elementos de la misma nos ofrece versatilidad de funciones en el respaldo, disposición de los elementos estructurales dificultan la limpieza. Deslizamiento de las ruedas de la camilla, permite valorarlo bajo ficha, y por la valoración física del mismo material pero de "Ibor", ya que nos ofrecen la misma referencia.	40
GALMÉDICA, SL	Camilla con estructura robusta y la disposición de los elementos de la misma nos ofrece versatilidad de funciones en el respaldo, disposición de los elementos estructurales dificultan la limpieza. Deslizamiento de las ruedas de la camilla, permite valorarlo bajo ficha, y por la valoración física del mismo material pero de "Ibor", ya que nos ofrecen la misma referencia.	40
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	Camilla con estructura robusta y la disposición de los elementos de la misma nos ofrece versatilidad de funciones en el respaldo, disposición de los elementos estructurales dificultan la limpieza. Buen deslizamiento de las ruedas de la camilla.	40
INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO, SL	Camilla con estructura robusta y la disposición de los elementos de la misma nos ofrece versatilidad de funciones en el respaldo, disposición de los elementos estructurales permiten buena accesibilidad para la limpieza. Buen deslizamiento de las ruedas de la camilla.	49
MEDICAL IBERICA, SA	Camilla con estructura robusta y la disposición de los elementos de la misma nos ofrece versatilidad de funciones en el respaldo, así como los acabados en la estructura facilita la limpieza accionamiento de pedales hidráulicos y de frenado de forma cómoda con disposición de estructura robusta. Buen deslizamiento de las ruedas de la camilla.	49
NACIL MEDICA 4 GROUP, SL	Camilla con estructura robusta y la disposición de los elementos de la misma nos ofrece versatilidad de funciones en el respaldo, disposición de los elementos estructurales dificultan la limpieza Buen deslizamiento de las ruedas de la camilla.	40

PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
OFTALMICA INSTRUMENTS	Camilla con estructura robusta y la disposición de los elementos de la misma nos ofrece versatilidad de funciones en el respaldo, así como los acabados en la estructura facilita la limpieza accionamiento de pedales y de frenado de forma cómoda con disposición de estructura robusta. Valoración de sistema de deslizamiento ruedas bajo ficha técnica.	45
OSCA MEDICAL, SL	Estructura robusta, dificultad de limpieza, la disposición de las barras de la estructura del lecho limita la versatilidad en las posiciones del respaldo y piecero porta rollos endeble y frágil. Valoración bajo ficha técnica, dura funcionalidad de las ruedas por su anclaje a la estructura.	28
SOCIAL MOBEL S.L.	Estructura robusta , la disposición de los elementos estructurales del lecho dificulta la versatilidad y ergonomía de la articulación del respaldo y piecero , Estructura de difícil acceso para la limpieza Valoramos sistema de deslizamiento de ruedas incómodo bajo ficha técnica, ya que no nos ofrecen muestreo físico de camilla, viendo que el sistema de anclaje de las ruedas no tiene robustez y consistencia.	28
VIALTA, SL	Camilla con estructura robusta y la disposición de los elementos de la misma nos ofrece versatilidad de funciones en el respaldo, sin embarco el resto del lecho no ofrece versatilidad de posiciones , estructura compleja que dificulta las labores de limpieza , valoración de sistema de deslizamiento ruedas bajo ficha técnica.	28
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b><u>LOTE 10</u></b>	<p>LOTE 10: CAMILLA / MESA ELÉCTRICA URO/GINE (5 uds)  CRITERIO: Calidad y funcionamiento.  Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.  Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la camilla, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la camilla en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.  Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la camilla.  DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
SCHMITZ MEDICAL IBERICA, SL	Camilla ergonómica , robusta y de fácil limpieza. Posibilita la posición de litotomía y de Semi-fowler.	49
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b><u>LOTE 11</u></b>	<p>LOTE 11: SILLÓN EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO (55 uds)  CRITERIO: Calidad y funcionamiento.  Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.  Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la silla/Sillón, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la silla/Sillón en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.  Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la silla/Sillón.  DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
ARKA PROYECTOS, SL	Estructura poco robusta y de difícil acceso para a la limpieza, reposabrazos de poco recorrido en el abatible y escaso acolchado por lo que resulta poco ergonómico y funcional. valoración bajo ficha técnica tapizado duro e incómodo.	28
BEHMPATH PRODUCCIONES, SL	Estructura muy poco robusta, reposapiés incómodo y no regulable en distancia lo que resulta poco cómodo y dificulta salida camilla paciente, reposabrazos incómodo, ruedas base no carenadas. Valoración bajo ficha técnica tapizado duro e incómodo.	28
BIOCAREMAR, SL	Estructura de difícil limpieza y frágil, reposabrazos excesivamente largos e incómodos que dificultan la ergonomía y comodidad. Respaldo excesivamente largo e incómodo que dificulta movilidad y salida paciente . Valoración bajo ficha técnica tapizado duro e incómodo.	28
IBOR ORTOPEdia Y MEDICINA, S.L.	Estructura robusta cuya distribución no dificulta la limpieza, ruedas pequeñas lo que le resta ergonomía y facilidad en el desplazamiento, reposabrazos abatibles que resultan ergonómicos para la entrada y salida paciente.	35
INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO, SL	Estructura robusta pero con elementos que dificultan la limpieza. Reposabrazos con poco recorrido de abatido y regulable lo que dificulta la ergonomía y funcionalidad de entrada salida paciente, reposapiés no extraíble dificulta la funcionalidad.	30

PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
LA COLMENA XXI, SL	Estructura robusta pero con elementos que dificultan la limpieza. Reposabrazos con poco recorrido de abatido y regulable lo que dificulta la ergonomía y funcionalidad de entrada salida paciente, el no llevar reposapiés dificulta la ergonomía y comodidad del paciente, ruedas no carenadas, que dificultan el deslizamiento y movilidad del sillón.	28
MEDICAL IBERICA, SA	Estructura robusta de fácil limpieza en la base, sin embargo en la articulación de respaldo con asiento quedan al aire los engranajes de la articulación que activan el movimiento del respaldo esto hace que sea difícil de limpieza y poco seguro y ergonómico para el paciente.	35
MTB DISTRIBUCIONES TECNOLÓGICAS	Sillón robusto de fácil limpieza y ergonómico para paciente, reposapiés cómodo, de fácil limpieza, reposabrazos abatibles de recorrido ergonómico para entrada salida paciente y estancia, ruedas que facilitan deslizamiento y transporte.	49
NACIL MEDICA 4 GROUP, SL	Estructura robusta y de fácil limpieza, sin embargo estructura demasiado exagerada que dificulta la funcionalidad y facilidad salida paciente. Reposapiés con poca versatilidad de funciones por lo que le resta ergonomía.	35
OSCA MEDICAL, SL	Sillón poco robusto y estructura, con elementos que dificultan la limpieza, estructura y diseño poco ergonómicas que no facilitan la comodidad y funcionalidades en la estancia del paciente, reposabrazos no abatibles, que dificultan la entrada y salida paciente, no hay reposapiés que faciliten confortabilidad. Valoración bajo ficha técnica tapizado duro e incómodo.	28
PROMECHI, SL	Estructura de difícil limpieza, apoyabrazos con poco acolchado, lo que hace que sea incómodo para la estancia del paciente, reposapiés con movimientos limitados que dificultan la ergonomía y comodidad para la estancia del paciente. Valoración bajo ficha técnica tapizado duro e incómodo.	28
SOCIAL MOBEL S.L.	Estructura robusta, con elementos que dificultan la limpieza. Reposabrazos, cómodos y abatibles de gran recorrido por lo que resultan ergonómicos y funcionales, reposapiés regulable y extensible cómodo valoración bajo ficha técnica tapizado duro e incómodo.	35
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b>LOTE 12</b>	<p>LOTE 12: SILLÓN ORL (2 uds)</p> <p>CRITERIO: Calidad y funcionamiento.</p> <p>Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.</p> <p>Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la silla/Sillón, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la silla/Sillón en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.</p> <p>Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la silla/Sillón.</p> <p>DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
AMPLIFON IBERICA, SAU	Sillón ergonómico, funcional y de fácil limpieza, reposabrazos y tapizado cómodos y ergonómicos.	49
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	Sillón de estructura inestable e incómoda, subreposabrazos son duros poco ergonómicos y funcionales.	28
INSTITUTO AUDITIVO SALESA, SL	Sillón ergonómico, funcional y de fácil limpieza, reposabrazos y tapizado cómodos y ergonómicos.	49
MEDICINA Y MERCADO, SL	Sillón poco ergonómico y funcional, base excesivamente ancha, reposabrazos poco funcionales e incómodos, articulación de respaldo con asiento queda al horizontalizarse muy abierta por lo que se dificulta la labor de limpieza.	28
OSCA MEDICAL, SL	Sillón cómodo y funcional, brazos muy cómodos y ergonómicos estructura y tapizado de fácil limpieza, el manejo por mando en lugar de con pedal dificulta la funcionalidad y comodidad en el manejo.	35
OPTOMIC ESPAÑA, SA	Sillón funcional pero resulta poco ergonómico, por dureza y reposabrazos incómodos y poco ergonómicos.	32
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN

PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b><u>LOTE 13</u></b>	<p>LOTE 13: SILLAS RUEDAS TRANSP. PACIENTE C/STE GOTERO Y O2 (50 uds)</p> <p>CRITERIO: Calidad y funcionamiento.</p> <p>Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.</p> <p>Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la silla/Sillón, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la silla/Sillón en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.</p> <p>Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la silla/Sillón.</p> <p>DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
DISPLAYTE, SL	Silla de gran robustez y seguridad. Ergonómica segura y confortable para el paciente, de fácil limpieza de estructura y respaldo y asiento ya que permite desmontarla con facilidad para tal fin. Muy manejable en el transporte y los dispositivos con topes traseros le añaden seguridad ante vuelco y deslizamientos accidentales.	49
SOCIAL MOBEL S.L.	Valoración bajo ficha técnica y documento fotográfico, cumple con los criterios técnicos. Sin embargo, la disposición en su estructura dificulta el acceso para la limpieza. No dispone de topes y dispositivos para mayor seguridad y estabilidad de la silla.	39
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b><u>LOTE 14</u></b>	<p>LOTE 14: SILLAS RUEDAS TRANSP. PACIENTE AVANZADA (5 uds)</p> <p>CRITERIO: Calidad y funcionamiento.</p> <p>Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.</p> <p>Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la silla/Sillón, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la silla/Sillón en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.</p> <p>Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la silla/Sillón.</p> <p>DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
ESTABLECIMIENTOS SUMISAN, SA	Silla de transporte avanzada de gran versatilidad, ergonomía, fácil manejo y limpieza. Estructura y elementos de fijación que confieren gran seguridad al paciente.	49
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b><u>LOTE 15</u></b>	<p>LOTE 15: CUNA NIDO NEONATAL (4 uds)</p> <p>CRITERIO: Calidad y funcionamiento.</p> <p>Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.</p> <p>Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la cuna, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la cuna en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.</p> <p>Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la cuna.</p> <p>DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
NACIL MEDICA 4 GROUP, SL	Cuna robusta , firme, con lecho transparente , cómoda visibilidad al bebe y fácil limpieza.	49
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN



PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b>LOTE 16</b>	<p>LOTE 16: CUNA ALTA NEONATAL colchón CALEFACTABLE (2 uds)  CRITERIO: Calidad y funcionamiento.  Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.  Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la cuna, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la cuna en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.  Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la cuna.  DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
PALEX MEDICAL, SA	Cuna robusta, firme y movimientos de angulación versátiles, colchón calefactable de fácil limpieza y confortable.	49
TACKLEN MEDICAL TECHNOLOGY, SL	Cuna de configuración estable y de fácil limpieza, colchón calefactable de fácil limpieza y confortable.	45
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b>LOTE 17</b>	<p>LOTE 17: CUNA COLECHO (2 uds)  CRITERIO: Calidad y funcionamiento.  Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.  Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la cuna, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la cuna en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.  Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la cuna.  DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	Cuna robusta y con firme sistema de frenado, incómodo sistema de colecho al tener que "desplegar"el colchón, buen sistema de anclaje a cama de la madre, dándole seguridad.	40
TACKLEN MEDICAL TECHNOLOGY, SL	Cuna robusta y firme cómodo sistema de colecho al poder insertar la propia estructura dentro de la propia estructura de la cama de la madre, sin tener que mover al bebé para "desplegar" el colchón de la cuna, buen sistema de seguridad de anclaje a la cama de la madre, dándole seguridad. Visible en todos sus lados y fácil limpieza.	49
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b>LOTE 18</b>	<p>LOTE 18: GRÚA BIPEDESTACIÓN (6 uds)  CRITERIO: Calidad y funcionamiento.  Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.  Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la grua, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la grua en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.  Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la grua.  DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	Grúa estable y robusta, su acabado de estructura (mediante barras y crucetas), dificultan la limpieza. Apertura de base ergonómica, sin embargo la altura de la estructura de barras horizontales que soportan las ruedas dificulta el paso por camas y camillas, tamaño justo de la zona de amortiguación de las rodillas, lo que le resta comodidad y ergonomía.	39
MEDICAUCE SOLUCIONES SANITARIAS, SL	Grúa estable y robusta, su acabado de estructura (mediante barras y crucetas), dificultan la limpieza. Apertura de base ergonómica, sin embargo la altura de la estructura de barras horizontales que soportan las ruedas dificulta el paso por camas y camillas, tamaño justo de la zona de amortiguación de las rodillas, lo que le resta comodidad y ergonomía.	39

PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
NACIL MEDICA 4 GROUP, SL	Grúa robusta y buen acabado, (sin barras ni crucetas), que facilita la limpieza, ergonómica ya que su sistema de apertura de la base y la escasa altura de la barras horizontales de las ruedas facilita la entrada y salida de paciente con silla ruedas, cama, camillas, etc. Firme y con buen asidero pacientes, zona de amortiguación de gran tamaño que permite abarcar bien la articulación de rodillas, confiriendo seguridad y estabilidad al paciente.	49
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b><u>LOTE 19</u></b>	<p>LOTE 19: GRÚA BARIÁTRICA (1 ud)  CRITERIO: Calidad y funcionamiento.  Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.  Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la grúa, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la grúa en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.  Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la grúa.  DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	Grúa robusta y muy buen acabado, ergonómica y acabados de fácil limpieza. No tiene movimiento de apertura de patas delanteras. Capacidad de carga segura 300kgr justos.	45
NACIL MEDICA 4 GROUP, SL	Grúa robusta, pero con elementos que dificultan la limpieza. Mayor facilidad de manejo y funcionalidad, puesto que permite apertura de patas delanteras. Capacidad de carga segura mayor de 300kgr (320kgr).	45
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b><u>LOTE 20</u></b>	<p>LOTE 20: GRÚA CON BÁSCULA (1 ud)  CRITERIO: Calidad y funcionamiento.  Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.  Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la grúa, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la grúa en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.  Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la grúa.  DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	Báscula robusta y acabados que facilitan la limpieza, la versión Low base, facilita la funcionalidad de la grúa al tener menor altura facilita el poder meter la base bajo camillas, etc, para elevar al paciente.	49
KALDEVI INGENIERÍA GERIÁTRICA, SL	Grúa versátil y ergonómica, con buenos asideros que recogen muy bien a estos pacientes con circunstancias especiales.	49
MEDICAUCE SOLUCIONES SANITARIAS, SL	Grúa poco robusta, la altura de las patas en la base dificulta la entrada bajo camillas y sillas por lo que le resta funcionalidad y ergonomía.	39
NACIL MEDICA 4 GROUP, SL	Grúa versátil y ergonómica, con buenos asideros que recogen muy bien a estos pacientes con circunstancias especiales.	49
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN

PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b><u>LOTE 21</u></b>	<p>LOTE 21: GRUA DE TECHO (1 ud)  CRITERIO: Calidad y funcionamiento.  Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.  Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la grua, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la grua en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.  Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la grua.  DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
HILL-ROM IBERIA, SLU	Grúa con disposición cómoda y ergonomica , robusta y de fácil manejo para la función de transferencia de pacientes. Acabados redondeados y de fácil limpieza.	49
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b><u>LOTE 22</u></b>	<p>LOTE 22: MESILLA PACIENTE (220 uds)  CRITERIO: Calidad y funcionamiento.  Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.  Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la mesilla, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la bandeja, atril, cajon y armario.  Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la mesilla.  DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
ASVAMEDIC, SLU	Mesita robusta , posicionamiento de tablero accesorio versátil y cómodo, acabado poco redondeado que dificulta la limpieza, valoración ajustable a ficha técnica.	40
BEHMPATH PRODUCCIONES, SL	Mesita de materiales poco robustos, posicionamiento de tablero accesorio versátil y cómodo, acabado poco redondeado que dificulta la limpieza y seguridad, valoración ajustable a ficha técnica.	37
BIOCAREMAR, SL	Tablero incómodo poco versátil, no angulable. Ruedas visiblemente de baja resistencia estructura poco robusta muy incómoda al manejo de paciente por la disposición de las estructuras. Valoración ajustable a ficha técnica.	27
GALMÉDICA, SL	Disposición de los elementos en estructura tipo rieles, que dificultan la limpieza, estructura y tablero robusto y versátil. Terminación robusta, sin embargo con la existencia de rebordes que le restan comodidad. Valoración ajustable a ficha técnica.	30
INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO, SL	Robusta, pero estructura con elementos visibles que dificultan limpieza , tamaño rueda adecuado ,escasa versatilidad de tablero angulable pero no permite giro no asideros cómodos para paciente. valoración ajustable a ficha técnica.	28
KALDEVI INGENIERÍA GERIÁTRICA, SL	Mesita robusta, posicionamiento de tablero accesorio poco versátil y cómodo, la inexistencia de asideros no facilitan la ergonomía para que el paciente pueda mover la mesita . Valoración ajustable a ficha técnica.	30
LA COLMENA XXI, SL	Robusta, pero estructura con elementos visibles que dificultan limpieza, tamaño rueda adecuado, escasa versatilidad de tablero angulable pero no permite giro no asideros cómodos para paciente. Valoración ajustable a ficha técnica.	28
LINET IBERIA, SL	Mesilla muy cómoda y versátil en su manejo, tanto para el paciente como para el profesional. Ergonómico y manejable el sistema de frenado y elevación de la bandeja accesorio de la mesita. Buen acabado y de fácil limpieza. El muestreo del material permite valorar el sistema de desplazamiento rodable muy ligero y cómodo.	49
MEDICAL IBERICA, SA	Mesita robusta, posicionamiento de tablero accesorio versátil y cómodo, acabado poco redondeado que dificulta la limpieza, valoración ajustable a ficha técnica.	40
NACIL MEDICA 4 GROUP, SL	No cumple descripción técnica , la mesita no lleva el atril incorporado. No ergonomía.	NO
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN

PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b>LOTE 23</b>	<p>LOTE 23: SILLÓN PACIENTE HABITACION (220 uds)  CRITERIO: Calidad y funcionamiento.  Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.  Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la silla/Sillón, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la silla/Sillón en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.  Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la silla/Sillón.  DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
ASVAMEDIC, SLU	Estructura robusta y de fácil limpieza. Reposabrazos con buen acolchado y abatibles lo que hace que sea funcional y ergonómico, reposapiés excesivamente corto por lo que no resulta ergonómico al quedar la articulación del tobillo sin cubrir. Valoración bajo ficha técnica, muestreo acolchado del tapizado cómodo y confortable por la disposición en la propia estructura, poco manejable.	40
BEHMPATH PRODUCCIONES, SL	Sillón ergonómico y funcional, estructura difícil de limpiar, reposabrazos con poco acolchado e incómodos, funcional al ser regulable en altura, reposapiernas excesivamente corto e incómodo al no cubrir la articulación del tobillo. Valoración bajo ficha técnica, tapizado duro e incómodo.	35
BIOCAREMAR, SL	Sillón ergonómico, reposabrazo con poco acolchado e incómodos, además poco funcional por no ser regulable en altura ni abatible, reposapiernas excesivamente corto e incómodo al no cubrir bien la articulación del tobillo. valoración bajo ficha técnica, tapizado duro e incómodo, estructura bajo ficha técnica poco robusta y firme.	28
DISPLAYTE, SL	Sillón ergonómico, estructura con elementos que dificultan la limpieza, reposabrazos con poco amortiguado lo que le hace ser incómodo pero ergonómico por ser abatible. Valoración bajo ficha técnica, tapizado duro e incómodo.	30
GALMÉDICA, SL	Sillón ergonómico de fácil limpieza, reposabrazos con poco amortiguado lo que le hace ser incómodo pero ergonómico por ser abatible. Valoración bajo ficha técnica, tapizado duro e incómodo.	30
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	Sillón ergonómico y funcional, estructura difícil de limpiar, reposabrazos con poco acolchado e incómodos, funcionalidad buena de los brazos al ser regulables en altura, reposapiernas excesivamente corto e incómodo al no cubrir la articulación del tobillo. Valorada "in situ" muestra, colchoneta rígida y dura sin embargo no es inómoda.	35
KALDEVI INGENIERÍA GERIÁTRICA, SL	Sillón ergonómico y funcional, estructura difícil de limpiar, reposabrazos con poco acolchado e incómodos, funcionalidad buena al ser regulables en altura, reposapiernas excesivamente corto e incómodo al no cubrir la articulación del tobillo. Valoración bajo ficha técnica, tapizado duro e incómodo.	35
MEDICAL IBERICA, SA	Sillón ergonómico y funcional, reposabrazos poco acolchado e incómodo, regulable en altura facilita la funcionalidad de salida paciente, reposapiés excesivamente corto por lo que dificulta la ergonomía en la articulación de tobillo. Colchoneta de consistencia rígida y dura pero resulta confortable en la zona dorso lumbar.	40
NACIL MEDICA 4 GROUP, SL	Sillón poco ergonómico y funcional, reposabrazos con poca amortiguación de acolchado y sólo se regula en altura, no es abatible por lo que pierde ergonomía y funcionalidad, reposapiés accionable mediante pletinas no de accionamiento hidráulico por lo que resulta mas incómodo.	28
SOCIAL MOBEL S.L.	Sillón ergonómico y funcional, reposabrazos poco acolchado e incómodo, sólo regulable en altura por lo que limita la funcionalidad de salida paciente, reposapiés excesivamente corto por lo que dificulta la ergonomía en la articulación de tobillo. Valoración bajo ficha técnica, tapizado duro e incómodo.	35
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b>LOTE 24</b>	<p>LOTE 24: SILLA FIJA PACIENTE HABITACION (140 uds)  CRITERIO: Calidad y funcionamiento.  Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.  Se valorará la ergonomía y comodidad para el paciente en el acceso y utilización. Los sistemas de seguridad y protección de la silla/Sillón, la modularidad y adaptación a todas las necesidades del paciente y funcionalidad de la silla/Sillón en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.  Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen la silla/Sillón.  DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos

PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
BEHMPATH PRODUCCIONES, SL	Silla robusta, excesivamente pesada, acabados con soldaduras que dificultan la limpieza, tamaño de respaldo demasiado bajo. Cumple ficha técnica con descripciones del pliego técnico.	40
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	Silla robusta, excesivamente pesada, acabados con soldaduras que dificultan la limpieza, tamaño de respaldo demasiado bajo. Cumple ficha técnica con descripciones del pliego técnico.	40
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b>LOTE 25</b>	<p>LOTE 25: ESTOR ELÉCTRICO DIVISOR TECHO (80 uds)  CRITERIO: Calidad y funcionamiento.  Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.  Se valorará la confortabilidad y comodidad para el paciente con el objetivo de mantener la privacidad e intimidad del paciente en la habitación/box.  Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen el estor/biombo.  DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
ARAGON SOLAR ACTIVE PROT., SL	Oferta presentada bajo ficha técnica sin demostración de material y mecanismo. Bajo ficha técnica cumple con características descritas en pliego. Características del motor ligeramente más rápido y con mayor potencia.	45
NACIL MEDICA 4 GROUP, SL	Oferta presentada bajo ficha técnica sin demostración de material y mecanismo. Bajo ficha técnica cumple con características descritas en pliego.	40
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b>LOTE 26</b>	<p>LOTE 26: BIOMBO SEPARACIÓN 3 PANELES (84 uds)  CRITERIO: Calidad y funcionamiento.  Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.  Se valorará la confortabilidad y comodidad para el paciente con el objetivo de mantener la privacidad e intimidad del paciente en la habitación/box.  Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen el estor/biombo.  DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
ASVAMEDIC, SLU	Estructura poco robusta y frágil. A pesar de tener los paneles rígidos, están insertados en estructuras acabados con aristas y elementos de difícil acceso para la limpieza. configuración y anclaje de ruedas a la estructura muy debil. Material panelado rígido y robusto y de fácil limpieza	30
BIOCAREMAR, SL	Estructura poco robusta e inestable, sistema de rodamiento inestable y frágil. Los paneles no son rígidos por lo que la función de aislamiento y separación es deficiente, además el material y disposición "tipo tejido" dificulta la limpieza.	25
GALMÉDICA, SL	Estructura poco robusta y frágil. A pesar de tener los paneles rígidos, están insertados en estructuras acabados con aristas y elementos de difícil acceso para la limpieza. Configuración y anclaje de ruedas a la estructura muy débil. Material panelado rígido, robusto y de fácil limpieza.	30
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	Estructura de biombo robusta y con terminaciones firmes y robustas. Base muy estable, que le confiere firmeza y estabilidad a toda la estructura de biombo. Paneles rígidos y de material laminado que facilita la limpieza, fácil y versátil plegado y desplegado en ambas direcciones.	49
KALDEVI INGENIERÍA GERIÁTRICA, SL	Material panelado rígido y robusto y de fácil limpieza, sistema de ruedas con anclaje frágil y poco firme, para la estructura donde va insertado el panelado, estructura de panelado robusto.	38
NORMEDAN, SL	Estructura poco robusta y frágil. A pesar de tener los paneles rígidos, están insertados en estructuras acabados con aristas y elementos de difícil acceso para la limpieza. configuración y anclaje de ruedas a la estructura muy debil. Material panelado rígido y robusto y de fácil limpieza	30
PROMECHI, SL	Estructura poco robusta e inestable, sistema de rodamiento inestable y frágil. Los paneles no son rígidos por lo que la función de aislamiento y separación es deficiente , además el material y disposición "tipo tejido" dificulta la limpieza.	25

PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
TACKLEN MEDICAL TECHNOLOGY, SL	Estructura poco robusta y frágil. A pesar de tener los paneles rígidos, están insertados en estructuras acabados con aristas y elementos de difícil acceso para la limpieza. configuración y anclaje de ruedas a la estructura muy débil. Material panelado le falta rigidez y robustez que facilite su función para lo que va destinado, además de dificultar la limpieza.	28
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b>LOTE 27</b>	<p>LOTE 27: CARRO CLÍNICO PARADAS (25 uds)</p> <p>CRITERIO: Calidad y funcionamiento.</p> <p>Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.</p> <p>Se valorará la ergonomía y comodidad para el profesional sanitario en su utilización. Los sistemas de seguridad y protección del carro, la modularidad y funcionalidad del carro en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.</p> <p>Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen el carro.</p> <p>DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
APEL EUROPA, SL	Carro poco robusto y ergonómico, con barandilla en la parte superior que dificulta la limpieza, elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, poco ergonómicos, bandeja porta desfibrilador incómoda y poco funcional para el uso de desfibrilador, portaO2 poco robusto e inestable. Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje de los accesorios poco firme y seguro, quedan poco sujetos.	28
BEHMPATH PRODUCCIONES, SL	Carro poco robusto y ergonómico,, elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, panel frontal que soporta los cajones frágiles, bandeja porta desfibrilador incómoda y poco funcional para el uso de desfibrilador, portaO2 poco robusto e inestable. Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje de los accesorios poco firme y seguro, quedan poco sujetos.	28
BIOCAREMAR, SL	Carro poco robusto y ergonómico, con barandilla en la parte superior que dificulta la limpieza, elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, poco ergonómicos, bandeja porta desfibrilador incómoda y poco funcional para el uso de desfibrilador, portaO2 poco robusto e inestable. Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje de los accesorios poco firme y seguro, quedan poco sujetos.	28
ESTABLECIMIENTOS SUMISAN, SA	Carro muy robusto, ligero y fácil de manejar, con sus elementos fácilmente desmontables y de fácil limpieza. Accesorios versátiles de fácil manejo y disposición, bandeja porta desfibrilador articulada, de fácil manejo y limpieza, Tabla Rcp, robusta, grande y ligera de fácil manejo,, porta O2 robusto y sin salientes que puedan provocar golpes en los profesionales que lo utilizan, porta guantes ajustable según tamaño de las cajas de los mismos, por lo que le da mayor versatilidad y funcionalidad, asideros cómodos y que facilitan la limpieza del frontal. Papelera muy funcional ya que no precisa ninguna acción ni tocarla para depositar los residuos lo que evita foco de infección por contacto. Anclaje de los accesorios firme y seguro.	49
HIDEMAR, SA	Carro robusto y ergonómico, elementos de estructura interna de cajones de difícil extracción lo que dificulta la limpieza y ergonomía, bandeja porta desfibrilador robusta, cómoda y funcional para el uso de desfibrilador, porta botella O2 funcional y seguro. Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje de los accesorios firme y seguros, buenos anclajes de fijación. Asideros de cajones con rebordes que dificultan la limpieza.	35
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	Carro robusto y ergonómico, elementos de estructura interna de cajones de fácil extracción y limpieza, rieles de difícil limpieza y panel frontal que soporta los cajones frágiles, bandeja porta desfibrilador incómoda y poco funcional para el uso de desfibrilador, portaO2 con soporte inferior sobresale mucho lo que hace que sea peligroso ante los golpes para los profesionales. Tabla Rcp de madera pesada, de difícil limpieza y poco funcional. Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje de los accesorios poco firme y seguro, quedan poco sujetos.	32
MTB DISTRIBUCIONES TECNOLÓGICAS	Carro robusto, ligeramente pesado y poco manejable, Cajones de difícil extracción y limpieza, Accesorios poco versátiles y poco funcionales al uso, bandeja de desfibrilados, con limitación de movimiento que le resta versatilidad y funcionalidad para el acceso del desfibrilador en caso de necesitarlo, porta O2 poco robusto e inestable, Tabla rcp excesivamente pequeña que le resta funcionalidad, asideros de los cajones poco ergonómicos y con rebordes que dificultan la limpieza, papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje de los accesorios poco firme y seguro.	28

PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
SOCIAL MOBEL S.L.	Carro robusto y ergonómico, elementos de estructura interna de cajones de fácil extracción y limpieza, rieles de difícil limpieza y panel frontal que soporta los cajones frágiles, bandeja porta desfibrilador con movimientos que le confieren funcionalidad para el uso de desfibrilador, portaO2 con soporte inferior sobresale mucho lo que hace que sea peligroso ante los golpes para los profesionales. Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuo lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje de los accesorios poco firme y seguro.	32
VIALTA, SL	Carro poco robusto y ergonómico, elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, poco ergonómicos, bandeja porta desfibrilador incómoda y poco funcional para el uso de desfibrilador, portaO2 poco robusto e inestable. Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje de los accesorios poco firme y seguro, quedan poco sujetos.	28
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b>LOTE 28</b>	<p>LOTE 28: CARRO CLÍNICO ANESTESIA (7 uds)  CRITERIO: Calidad y funcionamiento.  Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.  Se valorará la ergonomía y comodidad para el profesional sanitario en su utilización. Los sistemas de seguridad y protección del carro, la modularidad y funcionalidad del carro en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.  Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen el carro.  DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
BEHMPATH PRODUCCIONES, SL	Carro poco robusto y ergonómico, elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, panel frontal que soporta los cajones frágiles, bandeja abatible accesoria robusta y firme. Anclaje de los accesorios poco firme y seguro, quedan poco sujetos. Estructura superior, panel frontal de cajones basculantes, con soportes de fijación de poca robustez y firmeza.	28
ESTABLECIMIENTOS SUMISAN, SA	Carro muy robusto, ligero y fácil de manejar, con sus elementos fácilmente desmontables y de fácil limpieza. Accesorios versátiles de fácil manejo y disposición, bandeja abatible accesoria robusta y firme, de fácil manejo y limpieza, porta guantes ajustable según tamaño de las cajas de los mismos, por lo que le da mayor versatilidad y funcionalidad, asideros cómodos y que facilitan la limpieza del frontal. Anclaje de los accesorios firme y seguro, que impiden desmontaje. Estructura superior, panel frontal de cajones basculantes robusta y firme, con cajones de buen acabado y fácil extracción y limpieza.	49
HIDEMAR, SA	Carro robusto y ergonómico, elementos de estructura interna de cajones de difícil extracción lo que dificulta la limpieza y ergonomía, bandeja abatible robusta y cómoda. Anclaje de los accesorios firme y seguros, buenos anclajes de fijación, Asideros de cajones con rebordes que dificultan la limpieza. Estructura superior, panel frontal de cajones basculantes, con soportes de fijación robustos, cajones de difícil extracción que dificultan limpieza.	32
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	Carro robusto y ergonómico, elementos de estructura interna de cajones de fácil extracción y limpieza, rieles de difícil limpieza y panel frontal que soporta los cajones frágiles, bandeja abatible lateral robusta y cómoda. Anclaje de los accesorios poco firme y seguro, quedan poco sujetos. Estructura superior, panel frontal de cajones basculantes, con soportes de fijación de poca robustez y firmeza.	30
MTB DISTRIBUCIONES TECNOLÓGICAS	Carro robusto, ligeramente pesado y poco manejable. Cajones de difícil extracción y limpieza, Accesorios poco versátiles y poco funcionales al uso, bandeja lateral poco robusta e inestable, asideros de los cajones poco ergonómicos y con rebordes que dificultan la limpieza. Anclaje de los accesorios poco firme y seguro Estructura superior, panel frontal de cajones basculantes, con soportes de fijación de poca robustez y firmeza.	28
NACIL MEDICA 4 GROUP, SL	Carro poco robusto y ergonómico, elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, panel frontal que soporta los cajones frágiles, Asideros dificultan limpieza.	28
PROMECHI, SL	Carro poco robusto y ergonómico, elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, panel frontal que soporta los cajones frágiles, Asideros dificultan limpieza.	28
RICARDO PILCHER PEREZ	Carro poco robusto y ergonómico, elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, panel frontal que soporta los cajones frágiles, Asideros dificultan limpieza.	28
SOCIAL MOBEL S.L.	Carro robusto y ergonómico, elementos de estructura interna de cajones de fácil extracción y limpieza, rieles de difícil limpieza y panel frontal que soporta los cajones frágiles, bandeja abatible lateral robusta y firme. Anclaje de los accesorios poco firme y seguro. Estructura superior, panel frontal de cajones basculantes, con soportes de fijación de poca robustez y firmeza.	32



PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
VIALTA, SL	Carro poco robusto y ergonómico, elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, poco ergonómicos, bandejalateral abatible firme y funcional . Anclaje de los accesorios poco firme y seguro, quedan poco sujetos. Estructura superior, panel frontal de cajones basculantes, con soportes de fijación de poca robustez y firmeza cajones frontales de difícil acceso y poco ergonómico.	28
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b><u>LOTE 29</u></b>	<p>LOTE 29: CARRO CLÍNICO MEDICACIÓN Y MATERIAL SANITARIO (60 uds)  CRITERIO: Calidad y funcionamiento.  Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.  Se valorará la ergonomía y comodidad para el profesional sanitario en su utilización. Los sistemas de seguridad y protección del carro, la modularidad y funcionalidad del carro en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.  Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen el carro.  DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
APEL EUROPA, SL	Carro poco robusto y ergonómico, con barandilla en la parte superior que dificulta la limpieza, elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, poco ergonómicos. Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje de los accesorios poco firme y seguro, quedan poco sujetos.	28
BEHMPATH PRODUCCIONES, SL	Carro poco robusto y ergonómico,, elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, panel frontal que soporta los cajones frágiles. Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje de los accesorios poco firme y seguro, quedan poco sujetos.	28
BIOCAREMAR, SL	Carro poco robusto y ergonómico, con barandilla en la parte superior que dificulta la limpieza, elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, poco ergonómicos. Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje de los accesorios poco firme y seguro, quedan poco sujetos.	28
ESTABLECIMIENTOS SUMISAN, SA	Carro muy robusto, ligero y fácil de manejar, con sus elementos fácilmente desmontables y de fácil limpieza. Accesorios versátiles de fácil manejo y disposición , porta guantes ajustable según tamaño de las cajas de los mismos, por lo que le da mayor versatilidad y funcionalidad, asideros cómodos y que facilitan la limpieza del frontal. Papelera abierta que facilita vertido residuos.Anclaje de los accesorios firme y seguro, que impiden desmontajeaccidental. Estructura superior, panel frontal de cajones basculantes robusta y firme , con cajones de buen acabado y fácil extracción y limpieza.	49
HIDEMAR, SA	Carro robusto y ergonómico, elementos de estructura interna de cajones de difícil extracción lo que dificulta la limpieza y ergonomía . Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje de los accesorios firme y seguros, buenos anclajes de fijación , Asideros de cajones con rebordes que dificultan la limpieza.	35
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	Carro robusto y ergonómico, elementos de estructura interna de cajones de fácil extracción y limpieza, rieles de difícil limpieza y panel frontal que soporta los cajones frágiles. Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje de los accesorios poco firme y seguro , quedan poco sujetos.	35
MTB DISTRIBUCIONES TECNOLÓGICAS	Carro robusto, ligeramente pesado y poco manejable, Cajones de difícil extracción y limpieza, Accesorios poco versátiles y poco funcionales al uso, asideros de los cajones poco ergonómicos y con rebordes que dificultan la limpieza, papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje de los accesorios poco firme y seguro.	32
PROMECHI, SL	Carro ergonómico, para la función a la que va destinado elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, panel frontal que soporta los cajones es frágil, Asideros cajones dificultan limpieza. Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto.	32
SOCIAL MOBEL S.L.	Carro poco robusto y ergonómico, elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, acabados con aristas y elementos que dificultan limpieza, panel frontal que soporta los cajones frágiles,. Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto.	28



PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
VIALTA, SL	Carro poco robusto y ergonómico, elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, acabados con aristas y elementos que dificultan limpieza, panel fronta que soporta los cajones frágiles,. Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto.	28
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b>LOTE 30</b>	<p>LOTE 30: CARRO CLÍNICO APOYO MATERIAL (30 uds)</p> <p>CRITERIO: Calidad y funcionamiento.</p> <p>Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.</p> <p>Se valorará la ergonomía y comodidad para el profesional sanitario en su utilización. Los sistemas de seguridad y protección del carro, la modularidad y funcionalidad del carro en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.</p> <p>Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen el carro.</p> <p>DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
APEL EUROPA, SL	Carro poco robusto y ergonómoco, elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, poco ergonómicos. Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje de los accesorios poco firme y seguro , quedan poco sujetos. Asideros cajones poco ergonómicos y de difícil limpieza.	28
ASVAMEDIC, SLU	Carro robusto y ergonómico, para la función a la que va destinado,elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, panel fronta que soporta los cajones frágiles . Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje firme de los elementos que precisa este Carro . Bandeja inferior abierta funcional y ergonómica.	35
BEHMPATH PRODUCCIONES, SL	Carro poco robusto y ergonómico, elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, poco ergonómicos. Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje de los accesorios poco firme y seguro , quedan poco sujetos. Bandeja inferior cerrada, poco funcional y ergonómica.	28
DISPLAYTE, SL	Carro robusto y ergonómico para la función a la que va destinado, elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, panel fronta que soporta los cajones frágiles . Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje firme de los elementos que precisa este Carro . Bandeja inferior abierta funcional y ergonómica.	35
ESTABLECIMIENTOS SUMISAN, SA	Carro muy robusto, ligero y fácil de manejar, con sus elementos fácilmente desmontables y de fácil limpieza. Accesorios versátiles de fácil manejo y disposición , porta guantes ajustable según tamaño de las cajas de los mismos, por lo que le da mayor versatilidad y funcionalidad, asideros cómodos y que facilitan la limpieza del frontal. Papelera abierta que facilita vertido residuos.Anclaje de los accesorios firme y seguro, que impiden desmontaje. Bandeja inferior abierta funcional y ergonómica.	49
HIDEMAR, SA	Carro robusto y ergonómico, para la función a la que va destinado, elementos de estructura interna de cajones de difícil extracción lo que dificulta la limpieza y ergonomía . Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje de los accesorios firme y seguros, excepto el de papelera que es poco seguro , Asideros de cajones con rebordes que dificultan la limpieza. Bandeja inferior abierta funcional pero poco ergonómica y práctica por no llevar reborde perimetral que sujete material depositado en bandeja.	30
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	Carro robusto y ergonómico, elementos de estructura interma de cajones de fácil extracción y limpieza, rieles de difícil limpieza y panel frontal que soporta los cajones frágiles. Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje de los accesorios poco firme y seguro , quedan poco sujetos. Bandeja inferior abierta ,funcional y ergonómica.	32
MTB DISTRIBUCIONES TECNOLÓGICAS	Carro robusto, ligeramente pesado y poco manejable, para la funcion a la que va destinado. Cajones de difícil extracción y limpieza, Accesorios poco versátiles y poco funcionales al uso, asideros de los cajones poco ergonómicos y con rebordes que dificultan la limpieza, papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje de los accesorios poco firme y seguro, bandeja inferior poco ergonómica y funcional.	28
NACIL MEDICA 4 GROUP, SL	Carro robusto y ergonómico para la función a la que va destinado, elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, panel fronta que soporta los cajones frágiles . Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje firme de los elementos que precisa este Carro . Bandeja inferior abierta funcional y ergonómica con reborde que impide que se caigan el material depositado.	35

PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
PROMECHI, SL	Carro robusto y ergonómico, para la función a la que va destinado, elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, panel fronta que soporta los cajones frágiles . Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje firme de los elementos que precisa este Carro . Bandeja inferior abierta funcional y ergonómica	35
RICARDO PILCHER PEREZ	Carro robusto y ergonómico, para la función a la que va destinado, elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, panel frontal que soporta los cajones frágil . Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje firme de los elementos que precisa este Carro . Bandeja inferior abierta funcional y ergonómica	35
SOCIAL MOBEL S.L.	Carro poco ergonómico, para la función a la que va destinado, elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, acabados con aristas y elementos que dificultan limpieza, panel fronta que soporta los cajones frágiles,. Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Bandeja inferior abierta funcional.	28
VIALTA, SL	Carro robusto y ergonómico, para la función a la que va destinado, elementos de estructura de cajones de difícil extracción y limpieza, panel fronta que soporta los cajones frágil. Papelera con tapa batiente poco funcional, ya que precisamos empujar y tocarla para verter residuos lo que puede aumentar el riesgo de infección por contacto. Anclaje firme de los elementos que precisa este Carro . Bandeja inferior abierta funcional y ergonómica.	30
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b>LOTE 31</b>	<p>LOTE 31: CARRO DE YESOS (3 uds)</p> <p>CRITERIO: Calidad y funcionamiento.</p> <p>Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.</p> <p>Se valorará la ergonomía y comodidad para el profesional sanitario en su utilización. Los sistemas de seguridad y protección del carro, la modularidad y funcionalidad del carro en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.</p> <p>Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen el carro.</p> <p>DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
HIDEMAR, SA	Carro robusto, poco ergonómico en el manejo, dispositivo de fijación de bandeja lateral es incómodo y poco firme. Tapa única para los tres compartimentos para guardar vendas de yeso lo que dificulta la ergonomía , funcionalidad y limpieza.	39
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	Carro robusto, poco ergonómico en el manejo, dispositivo de fijación de bandeja lateral es incómodo y poco firme. Tapa única para los tres compartimentos para guardar vendas de yeso lo que dificulta la ergonomía, funcionalidad y limpieza.	39
NACIL MEDICA 4 GROUP, SL	Carro robusto y de fácil manejo, Dispositivo de fijación de la badeja lateral abatible es cómodo y de fácil manejo. Tapas de los compartimentos donde se guardan los yesos individuales lo que facilita la ergonomía, organización y limpieza del carro.	49
RICARDO PILCHER PEREZ	Carro robusto y de fácil manejo, Dispositivo de fijación de la badeja lateral abatible es cómodo y de fácil manejo. Tapas de los compartimentos donde se guardan los yesos individuales lo que facilita la ergonomía, organización y limpieza del carro.	49
SOCIAL MOBEL S.L.	Carro robusto , poco ergonómico en el manejo, dispositivo de fijación de bandeja lateral es incómodo y poco firme. Tapa única para los tres compartimentos para guardar vendas de yeso lo que dificulta la ergonomía , funcionalidad y limpieza.	39
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN


PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b>LOTE 32</b>	<p>LOTE 32: CARRO DE ROPA LIMPIA (25 uds)  CRITERIO: Calidad y funcionamiento.  Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.  Se valorará la ergonomía y comodidad para el profesional sanitario en su utilización. Los sistemas de seguridad y protección del Carro, la modularidad y funcionalidad del carro en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.  Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen el carro.  DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
CELQUISA, SL	Carro robusto para el fin que va destinado, no posee reborde que sujete y prevenga que se caiga el material que soporta, por lo que no resulta tan funcional.	40
ESTABLECIMIENTOS SUMISAN, SA	Carro robusto y ergonómico para el fin que va destinado, posee reborde en tres de los laterales que sujetan y previenen que se caiga el material que soporta, por lo que es muy funcional.	49
DISPLAYTE, SL	Carro robusto para el fin que va destinado, no posee reborde que sujete y prevenga que se caiga el material que soporta, por lo que no resulta tan funcional.	40
GALMÉDICA, SL	Carro robusto para el fin que va destinado, no posee reborde que sujete y prevenga que se caiga el material que soporta, por lo que no resulta tan funcional.	40
HIDEMAR, SA	Carro robusto para el fin que va destinado, no posee reborde que sujete y prevenga que se caiga el material que soporta, por lo que no resulta tan funcional.	40
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	Carro robusto para el fin que va destinado, posee escaso reborde en los laterales que evita que se deslice el material que soporta por lo que resulta funcional.	43
KALDEVI INGENIERÍA GERIÁTRICA, SL	Carro robusto para el fin que va destinado, no posee reborde que sujete y prevenga que se caiga el material que soporta, por lo que no resulta tan funcional.	40
NACIL MEDICA 4 GROUP, SL	Carro robusto para el fin que va destinado, no posee reborde que sujete y prevenga que se caiga el material que soporta, por lo que no resulta tan funcional.	40
OSCA MEDICAL, SL	Carro robusto para el fin que va destinado, posee escaso reborde en los laterales que evita que se deslice el material que soporta por lo que resulta funcional.	43
PROMECHI, SL	Carro robusto para el fin que va destinado, no posee reborde que sujete y prevenga que se caiga el material que soporta, por lo que no resulta tan funcional.	40
RICARDO PILCHER PEREZ	Carro robusto para el fin que va destinado, no posee reborde que sujete y prevenga que se caiga el material que soporta, por lo que no resulta tan funcional.	40
SOCIAL MOBEL S.L.	Carro robusto para el fin que va destinado, no posee reborde que sujete y prevenga que se caiga el material que soporta, por lo que no resulta tan funcional.	40
VIALTA, SL	Carro robusto para el fin que va destinado, no posee reborde que sujete y prevenga que se caiga el material que soporta, por lo que no resulta tan funcional.	40
PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
<b>LOTE 33</b>	<p>LOTE 33: CARRO DE ROPA SUCIA (25 uds)  CRITERIO: Calidad y funcionamiento.  Se valorará la solidez, estabilidad, durabilidad, los materiales, estructura, componentes adicionales y acabados.  Se valorará la ergonomía y comodidad para el profesional sanitario en su utilización. Los sistemas de seguridad y protección del carro, la modularidad y funcionalidad del carro en aspectos tales como versatilidad de las posibles funciones, la accesibilidad y facilidad de manejo.  Se valorará la facilidad para la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento: complejidad de montaje/desmontaje, elementos fijos/móviles, presencia/ausencia de holguras, cantos en los diferentes elementos que componen el carro.  DOCUMENTACIÓN: Ficha técnica con la descripción del equipo, catálogos, fotos, etc. y toda la documentación que el licitador crea conveniente, para aportar la mayor información posible del equipo.</p>	MAX 49 puntos
CELQUISA, SL	Presenta carro ropa limpia, no de ropa sucia.	NO
DISPLAYTE, SL	Carro robusto , con elementos (bandeja inferior) poco ergonómica y difícil de limpiar.	40

PROVEEDORES	CRITERIOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
GALMÉDICA, SL	Estructura de carro robusta, fácil limpieza y funcional.	49
HIDEMAR, SA	Carro poco robusto, fácil de limpiar, al ser menos robusto es menos funcional.	40
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	Carro poco robusto, fácil de limpiar, al ser menos robusto es menos funcional.	40
KALDEVI INGENIERÍA GERIÁTRICA, SL	Carro robusto , con elementos (bandeja inferior) poco ergonómica y difícil de limpiar.	40
NACIL MEDICA 4 GROUP, SL	Estructura de carro robusta, fácil limpieza y funcional.	49
RICARDO PILCHER PEREZ	Estructura de carro robusta, fácil limpieza y funcional.	49
SOCIAL MOBEL S.L.	Carro poco robusto, fácil de limpiar, al ser menos robusto es menos funcional.	40
VIALTA, SL	Carro poco robusto, fácil de limpiar, al ser menos robusto es menos funcional.	40

Manifestando que de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y con el artículo 23 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de Medidas en Materia de Contratos del Sector Público de Aragón en su redacción dada por la Ley 5/2017, de 1 de junio de integridad y ética públicas, no se da ninguna de las circunstancias señaladas en los citados artículos para intervenir en el expediente arriba indicado

En Alcañiz a 10 de julio de 2024

Fdo M<sup>ª</sup> TERESA BONO LAMARCA



SUPERVISORA RECURSOS MATERIALES HOSPITAL DE ALCAÑIZ