



Código de verificación : 35b79c82a4f2db33

INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS

Ante la necesidad que tiene esta Excm. Diputación Provincial de proceder al mantenimiento de la cubierta del Complejo Cultural San Francisco Se justifica el servicio a realizar de:

- La retirada de restos orgánicos naturales (material vegetal o animal), así como otros de origen antrópico (actividad humana).
- La limpieza de la superficie de cubierta (incluyéndose todos sus elementos como son las canales, cobijas, aleros, cumbreras, limahoyas, limatesas...). Incluyendo la reposición de piezas (tejas) rotas, así como la reparación puntual con mortero de cal de elementos recibidos (cordones, aleros, cumbreras...) que pudieran localizarse hasta un 19% de su superficie en el primer caso o de las longitudes existentes en el segundo.
- La limpieza de elementos de evacuación (canalones, limahoyas, sumideros y bajantes) de pluviales incluyendo la sustitución (en caso de ser necesario) de elementos deteriorados de sujeción (anclaje, cuelgues, pequeño material...) hasta un 19% de su longitud.

al encontrarse en su superficie material vegetal y animal, así como elementos (tejas) rotos por aves y otras especies, por lo que hace necesario realizar esta intervención; , todo ello ante la imposibilidad de ejecutarlo a través de personal propio, al carecer del mismo, se hace necesaria su contratación.

En Cáceres, agosto de 2024.

Fdo.: Lourdes Guillén Valaer



Código de verificación : 35b79c82a4f2db33

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=35b79c82a4f2db33>

Firmado por: MARIA LOURDES GUILLEN VALAER
Cargo: Técnico Medio Arquitecto Técnico
Fecha: 05-08-2024 14:47:21

Firmado por: MARIA LOURDES GUILLEN VALAER
Cargo: Técnico Medio Arquitecto Técnico
Fecha: 05-08-2024 14:49:33