



INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS PARA LA SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LA OBRA PARA LA SUBSANACIÓN DE FILTRACIONES EN EL EDIFICIO OISS DE CIUDAD REAL, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CIUDAD REAL Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- Según queda acreditado en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), de la Dirección Provincial de la TGSS/INSS de Ciudad Real no disponen de puestos de trabajo con las características técnicas precisas para el adecuado desarrollo del contrato.

Por lo que, es precisa la contratación de una empresa especializada que cuente con los medios, requerimientos técnicos y personal cualificado para realizar correctamente el servicio.

2.- Que siendo necesaria la indicada contratación y dada la insuficiencia y falta de adecuación de los medios personales y materiales propios, se considera procedente la citada contratación con empresa debidamente cualificada.

En Ciudad Real, a fecha de la firma
LA SECRETARIA PROVINCIAL