



Documento de Pliegos

Número de Expediente **FUE-19/2018**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-03-2018 a las 16:02 horas.



Impermeabilización Cubierta Edificio Terminal Norte

→ Importe 636.650 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 595.000 EUR.

→ Plazo de Ejecución

→ 5 Mes(es)

→ Tipo de Contrato Obras

→ Subtipo Alquiler de equipo de construcción o demolición con operario

→ Lugar de ejecución ES704 Fuerteventura Aeropuerto de Fuerteventura Fuerteventura

→ Clasificación CPV

→ 45260000 - Trabajos de techado y otros trabajos de construcción especializados.

→ [Pliego Prescripciones Técnicas \[1\]](#)

→ [Pliego Cláusulas Administrativas \[2\]](#)

Proceso de Licitación

→ Procedimiento Negociado con publicidad

→ Tramitación Ordinaria

→ Presentación de la oferta Manual

→ Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2BCaqhcRsallIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

→ **Aena. Dirección del Aeropuerto de Fuerteventura**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 19 - Infraestructuras

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.aena.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4g7DZBZmG0EQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Ctra. El Matorral, s/n

→ (35600) Puerto de Rosario España

→ ES704

Contacto

→ Correo Electrónico

PLACSP.Aena.DireccionAeropuertoFuerteventura@aena.es

Proveedor de Pliegos

→ Aena. Dirección del Aeropuerto de Fuerteventura

→ Sitio Web <http://contratacion.aena.es>

Dirección Postal

→ Aeropuerto de Fuerteventura, Carretera El Matorral, s/n

→

Proveedor de Información adicional

→ Aena. Dirección del Aeropuerto de Fuerteventura

→ Sitio Web <http://contratacion.aena.es>

Dirección Postal

→ Aeropuerto de Fuerteventura, Carretera El Matorral, s/n

→

(35600) Fuerteventura España

(35600) Fuerteventura España

Contacto

- Teléfono 928860635
- Fax 928860569
- Correo Electrónico fuecontratacion@aena.es

Contacto

- Teléfono 928860635
- Fax 928860569
- Correo Electrónico fuecontratacion@aena.es

Recepción de Ofertas

- Aena. Dirección del Aeropuerto de Fuerteventura
- Sitio Web <http://contratacion.aena.es>

Dirección Postal

- Aeropuerto de Fuerteventura, Carretera El Matorral, s/n
- (35600) Fuerteventura España

Contacto

- Teléfono 928860635
- Fax 928860569
- Correo Electrónico fuecontratacion@aena.es

Plazo de Presentación de Oferta

- Hasta el 22/03/2018 a las 13:30
- Observaciones: Hora peninsular

Plazo de Recepción de Solicitudes de Participación

- Hasta el 22/03/2018 a las 13:30
- Observaciones: Hora peninsular

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Apertura exp. FUE-19/2018

- Apertura sobre oferta económica
- La fecha de apertura de proposiciones económicas se publicará oportunamente mediante un documento en el apartado "Actos públicos informativos o de apertura de ofertas" en esta plataforma.

Lugar

- Aeropuerto de Fuerteventura

Dirección Postal

- Aeropuerto de Fuerteventura, Carretera El Matorral, s/n
- (35600) Fuerteventura España

Objeto del Contrato: Impermeabilización Cubierta Edificio Terminal Norte

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 636.650 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 595.000 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 45260000 - Trabajos de techado y otros trabajos de construcción especializados.

→ Plazo de Ejecución

→ 5 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Aeropuerto de Fuerteventura

→ Subentidad Nacional Fuerteventura

→ Código de Subentidad Territorial ES704

Dirección Postal

→ Aeropuerto de Fuerteventura, Carretera El Matorral, s/n

→ (35600) Fuerteventura España

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

→ Información definida en los pliegos en función de la Norma aplicable

Rectificaciones al Pliego

→ [Enlace al Pliego Anterior](#)

→ [1] Se ha cambiado esta referencia a documento:

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=e94ef788-ac41-491e-8a2f-7cb604568e4d

por esta otra referencia:

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=ac037203-15a4-4841-9803-977322bc7364

→ [2] Se ha cambiado esta referencia a documento:

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=f78c64df-0194-4998-8b6e-3ee4d28c47d3

por esta otra referencia:

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=2c1d5b88-3249-4cc1-be94-0ff690751c2c