



Sociedad Anónima Municipal



Ayto. Chiclana de la Frontera

Estimados señores:

En relación con la siguiente consulta planteada por un licitador a través de PLACSP de fecha 13/05/2024, cuyo tenor literal es el siguiente, le damos respuesta a la misma:

### **CONSULTA REALIZADA LICITADOR:**

**Buenas tardes,**

**En el caso del parque Urbanización La Carabina, donde previamente indican que se deben ejecutar los trabajos de adecuación de la zona, es necesario, a parte de la extracción de los chinos existentes, la ejecución de una solera de hormigón para posteriormente poder ejecutar el pavimento de caucho continuo, sin embargo esta partida, no aparece valorada económicamente. (no cuenta con partida presupuestaria, y por su importe, es imposible englobarla junto con "Trabajos necesarios para la preparación de la base: 562,50 €).**

**¿Pueden aclarar esto?**

**Gracias**

**RESPUESTA DE CHICLANA NATURAL, S.A.**

Buenos días, en relación con la pregunta planteada, les trasladamos lo siguiente:

Serán por cuenta de la contrata todos los trabajos necesarios para la preparación de la base existente, adecuándola y nivelándola para la instalación de un suelo de caucho continuo que cumpla con las prescripciones técnicas de seguridad y calidad exigidas en el pliego, no contemplando las mediciones del PPT la ejecución de una solera de hormigón en el parque ubicado en la urbanización de La Carabina.

Igualmente, le indicamos que en el sobre único deberá incorporarse una memoria informativa que detallará la descripción de los trabajos, técnicas y materiales a utilizar en la ejecución de los elementos.

Atentamente.  
Un saludo.