



INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS

ASUNTO: Procedimiento para la contratar del servicio de CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FIRMES FORMADOS POR MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE Y SEMICALIENTES, EN CALZADAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, DEL VIARIO URBANO DEL MUNICIPIO DE BURGOS.

INFORME:

Por medio del presente informe se pone de manifiesto que el Ayuntamiento no dispone de maquinaria propia adecuada para poder ejecutar trabajos de fresado, fabricación, transporte, extensión y compactación de mezclas bituminosas en caliente, por lo que se propone la contratación de este servicio con una empresa especializada.