



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA
ADQUISICIÓN DE PORTATILES CON DESTINO A
PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA



SUMINISTRO DE 100 ORDENADORES PORTÁTILES

Suministro de 100 ordenadores portátiles con soporte de tarjeta SIM, para que los médicos de Atención Primaria de SESPA, que se desplazan de su puesto de trabajo, puedan acceder a la historia clínica del paciente y registren la actividad, así como que puedan consultar los datos necesarios y tomar las decisiones clínicas apropiadas.

1.1. Características Mínimas

- Pantallas de al menos 15,6" (NO táctil)
- Procesador Mínimo i5 – 1335U (o equivalente). Arquitectura de 64 bits y procesador con mínimo de 10 Cores y 12 Threads o valor superior
- Procesador lanzado en el año anterior a la publicación de la compra o en el mismo año.
- Almacenamiento Unidad interna SSD de al menos 256 GB SSD PCIe® gen 4 NVMe
- Memoria RAM DDR4-3200 MHz - 16 GB (1 x 16 Gb ó 2 x 8 Gb)
- Gráficos (integrados) Gráficos Intel® Iris® X o superior (o modelo equivalente)
- Ranuras de memoria 2 SODIMM
- Puertos (mínimo)

2 USB Type-C® de al menos 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4)

2 USB Type-A con velocidad de señal de al menos 5 Gbps

1 HDMI 1.4 o superior

1 conector combo de auriculares/micrófono estéreo

- Soporte tarjeta SIM
- Slot para candado de seguridad tipo Kensington
- Tarjeta inalámbrica Mínimo WiFi5 o Wifi6 (E)
- Bluetooth® 5.1 Mínimo
- Ratón.
- Conector RED RJ-45





- WebCam de al menos 720p HD y Reducción Temporal de Ruido, con posibilidad de tapar la webcam
- Teclado de tamaño completo y teclado numérico
- SO: Windows 11 Pro o superior.
- El BIOS debe ser del mismo fabricante que construye el equipo y tener soporte de actualizaciones y debe tener sistema de autodiagnóstico del equipo, ajeno al Sistema Operativo.
- Regeneración BIOS: Herramientas integradas en la propia BIOS para la su captura y recuperación en caso de producirse un error. La propia herramienta ha de ser configurable para recuperar la BIOS automáticamente.
- 3 años de garantía del fabricante sin ningún coste para el Servicio de Salud

LA COORDINADORA DE INFORMÁTICA
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TÉCNICOS

	Estado del documento	Original	Página 3 de 3
	Dirección electrónica de validación CSV	https://consultaCVS.asturias.es	
	Código Seguro de Verificación (CSV)	15247071536063507313	