



Informe de necesidad e idoneidad del expediente

"SUSTITUCIÓN DE CRISTALES EN HALL DEL TACC VALENCIA"

Dirección Regional de Navegación Aérea Región Este – División de Personas y Administración - Departamento de Asuntos Generales R.Este

Informe de necesidad e idoneidad del expediente "SUSTITUCIÓN DE CRISTALES EN HALL DEL TACC VALENCIA"

1. Naturaleza y extensión de la necesidad

El objetivo del presente expediente es establecer los requisitos funcionales y las características técnicas mínimas necesarias para asegurar la perfecta realización del expediente "SUSTITUCIÓN DE CRISTALES EN HALL DEL TACC VALENCIA".

2. Idoneidad de la necesidad

En la planta 1 del TACC de Valencia están presentes cristaleras laterales que proporcionan luz al Hall de las instalaciones. Por sus grandes dimensiones, son especialmente susceptibles de percibir daños debido a inclemencias meteorológicas o vibraciones del edificio, provocando problemas de aislamiento e impermeabilidad. Dichos daños se han detectado en múltiples cristaleras, por lo que es necesario sustituirlas.

El expediente "SUSTITUCIÓN DE CRISTALES EN HALL DEL TACC VALENCIA" tiene por objeto la sustitución de los cristales del Hall del TACC en Valencia y la retirada de los cristales antiguos, los cuales han sufrido roturas debido a deficiencias estructurales del edificio.

Gavà, marzo de 2024

Rubén García García
JEFE DEPARTAMENTO
ASUNTOS GENERALES REGIÓN ESTE