



INFORME D'INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar com a titular o responsable de diverses instal·lacions de risc pel que fa a la proliferació i disseminació de la legionel·la, ha de donar compliment a les disposicions del Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

El Reial Decret 865/2003 estableix una sèrie d'operacions i actuacions que s'han de dur a terme a les instal·lacions de risc per personal qualificat i especialitzat.

Atès que l'Ajuntament no disposa dels mitjans ni del personal qualificat per portar a terme les actuacions referides, cal contractar aquest servei.

NO DIVISIÓ EN LOTS

El contracte per la prestació del servei de prevenció i control de la legionel·losi a les instal·lacions de risc del municipi de Sant Llorenç des Cardassar i que siguin de titularitat o responsabilitat municipal no es divideix en lots degut a que la realització independent de les diferents actuacions que s'han de realitzar en el servei objecte del contracte dificultarien la seva correcta execució des d'un punt de vista tècnic, a més de l'exigència de la coordinació necessària per executar d'aquestes actuacions, el que seria inviable si hagués de dependre de diferents contractistes.

Sant Llorenç des Cardassar, 5 de setembre de 2018
La tècnica de medi ambient

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Plaça Ajuntament, 1. 07530
Sant Llorenç des Cardassar
Telèfon: 971 838 393 · Fax 971 838 094
Correu electrònic: ajuntament@santllorenç.es
Adreça d'internet: www.santllorenç.cat

Signatura 1 de 1
Cardell Vich, Joana Aina
05/09/2018

Per a descarregar una còpia autèntica d'aquest document, consulti el següent lloc web

Codi Segur de Validació

b9c35f92a940410ab687b8838ae9b8f1001

Data document: 05/09/2018

Url de validació

<https://ovac.santllorenç.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

