



# Documento de Pliegos

Número de Expediente **22/00515**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-05-2022 a las 13:35 horas.



## Obras de restauración de la envolvente e instalación de iluminación exterior del edificio de la sucursal del Banco de España en Murcia

### Contrato Sujeto a regulación armonizada No

→ Directiva de aplicación N/A

→ Valor estimado del contrato 1.625.353,97 EUR.

→ Importe 1.966.678,3 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 1.625.353,97 EUR.

→ Plazo de Ejecución

→ 12 Mes(es)

→ Clasificación CPV

→ 45454100 - Trabajos de restauración.

→ 45212350 - Edificios de interés histórico o arquitectónico.

→ [Pliego Prescripciones Técnicas](#)

→ [Pliego Cláusulas Administrativas](#)

→ [5 1 Plan de organizacion de obra.pdf](#)

→ [5 2 01 MEMORIA parte 1 de 3.pdf](#)

→ [5 2 01 MEMORIA parte 2 de 3.pdf](#)

→ [5 2 01 MEMORIA parte 3 de 3.pdf](#)

→ [5 2 02 PLANOS.pdf \[1\]](#)

→ [5 2 03 PLIEGO DE CONDICIONES.pdf](#)

→ [5 2 04 PLANIFICACION.pdf](#)

→ [5 2 05 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.pdf](#)

→ [5 2 06 MEDICIONES.pdf \[2\]](#)

→ [5 3 PRESUPUESTO CIEGO.xlsx](#)

### Proceso de Licitación

→ Procedimiento Abierto

→ Tramitación Ordinaria

→ Presentación de la oferta Electrónica

→ Sistema de Contratación No aplica

→ Detalle de la Licitación:

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle\\_licitacion&idEvl=3ISMzKKHlpYSugstABGr5A%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3ISMzKKHlpYSugstABGr5A%3D%3D)

### Entidad Adjudicadora

→ **Banco de España**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 21 - Otras Actuaciones de Carácter Económico

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.bde.es>

→ Perfil del Contratante

## Dirección Postal

→ Alcalá, 48  
→ (28014) Madrid España  
→ ES300

## Contacto

→ Correo Electrónico [contratacion@bde.es](mailto:contratacion@bde.es)

## Proveedor de Pliegos

→ Banco de España

### Dirección Postal

→ Alcalá, 48  
→ (28014) Madrid España

## Proveedor de Información adicional

→ Banco de España

### Dirección Postal

→ Alcalá, 48  
→ (28014) Madrid España

## Recepción de Ofertas

→ Banco de España

### Dirección Postal

→ Alcalá, 48  
→ (28014) Madrid España

## Plazo de Presentación de Oferta

→ Hasta el 10/06/2022 a las 14:00  
→ Observaciones: Presentación a través de la plataforma de licitación electrónica: <https://bde.licitacion.altia.es/>

## Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

## Apertura de Ofertas Económicas

### Criterios de adjudicación automáticos

→ Apertura sobre oferta económica  
→ El día 06/09/2022 a las 11:00 horas

### Lugar

→ Banco de España

### Dirección Postal

→ C/ Alcalá, 48  
→ (28014) Madrid España

Tipo de Acto : Privado

## Objeto del Contrato: Obras de restauración de la envolvente e instalación de iluminación exterior del edificio de la sucursal del Banco de España en Murcia

→ Valor estimado del contrato 1.625.353,97 EUR.

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 1.966.678,3 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 1.625.353,97 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 45454100 - Trabajos de restauración.

→ 45212350 - Edificios de interés histórico o arquitectónico.

→ Plazo de Ejecución

→ 12 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Murcia

→ Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

→ España

## Condiciones de Licitación

### Requisitos de participación de los licitadores

#### Solvencia Requerida

→ Según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Particulares, cláusula undécima "Solvencia"

### Condiciones de adjudicación

### Presentación de recursos

#### Presentación de recursos

→ **Banco de España**

Dirección Postal

→ Alcalá 48

→ (28014) Madrid España

→ Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

→ [Enlace al Anuncio Anterior](#)

→ [1] Se ha cambiado esta referencia a documento:

'[https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=e26b4719-bbf4-48f4-8c60-532a24d5744b](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=e26b4719-bbf4-48f4-8c60-532a24d5744b)'

por esta otra referencia:

'[https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=e0b369dd-bd4e-446d-82f5-8fcbacc1123](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=e0b369dd-bd4e-446d-82f5-8fcbacc1123)'

→ [2] Se ha cambiado esta referencia a documento:

'[https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=51f82e46-a9db-40e8-84f8-1dab943ea687](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=51f82e46-a9db-40e8-84f8-1dab943ea687)'

por esta otra referencia:

'[https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=e065f84a-173b-406e-9087-15f3d3fad814](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=e065f84a-173b-406e-9087-15f3d3fad814)'