



JOSE JURADO RODAS, INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL, COLEGIADO N° 7.284, DEL COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE SEVILLA

Como redactor del **Proyecto de Mejora de las Infraestructuras Hidráulicas**, con cargo al Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2.022 (**Plan Actúa**) dentro del Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios Públicos;

INFORMA:

Que se ha detectado un error de transcripción de una partida en el apartado:

- **Documento 7** **Presupuesto**
 - o **Apartado 2** **Mediciones Valoradas**

En la página 225, Partida 1.7.1.7., dice:

“Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, GGG colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir actuador, completamente instalada.”

Y debería decir:

“Válvula de compuerta motorizada de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, accionada mediante actuador y asiento elástico, GGG colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios. Sin incluir actuador, completamente instalada. Medida la cantidad ejecutada”.

En la Justificación de Precios, Apartado 1.2 Precios Unitarios Descompuestos, en el precio descompuesto de la partida 1.7.1.7, si viene reflejada, igual que en el plano de detalle (Plano A14), por lo que no afecta al Presupuesto de Ejecución.

Casariche, 8 de julio de 2.024

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Fdo: José Jurado Rodas
Colegiado nº 7.284 de COPITI Sevilla