

## INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS PARA PROCEDER A INICIAR EL PROCESO DE LICITACIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LORCA.

Como consecuencia de la explotación del Centro de Gestión de Residuos de Lorca (C.G.R.) se producen lixiviados que se generan en dos ámbitos diferentes:

- En los vasos de vertido como consecuencia de la degradación de la materia orgánica contenida en los residuos y la infiltración de las precipitaciones en el interior de dichos vasos.
- En la planta de tratamiento y en la planta de afino como consecuencia únicamente de la degradación de la materia orgánica contenida en los residuos.

Los lixiviados se recogen y almacenan en varias balsas impermeabilizadas construidas expresamente para tal fin y en un depósito estanco.

Hasta que el Centro de Gestión de Residuos no posea de un sistema propio de tratamiento in situ de los lixiviados generados en la instalaciones se deberán gestionar externamente, entregándolos a un gestor autorizado con cierta periodicidad en función de la cantidad y el tiempo de permanencia de este tipo de residuo líquido almacenado.

A día de hoy LIMUSA carece de medios propios para poder prestar el servicio de retirada, transporte y tratamiento de lixiviados.

En Lorca, a 2 de Febrero de 2.024



**Limusa**  
ayuntamiento **lorca**  
Apartado de Correos 080  
30.600 LORCA (Murcia)

FDO.. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MARTÍNEZ.  
OPERADOR AMBIENTAL – JEFE DE PLANTA.