

**INFORME DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SUJETOS A
JUICIO DE VALOR DEL EXPEDIENTE PSS/2022/0000123904.**

**SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE
AUTOVÍA AUTONÓMICA EX -A1 (2 LOTES)**

LOTE I

EL JEFE DEL SERVICIO DE PROYECTOS Y
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

Fdo.- Manuel M. Cancho Falcón

SERVICIO: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AUTOVÍA AUTONÓMICA EX A1 . (2 LOTES). PSS/2022/0000123904. LOTE 1.

EMPRESA: (UTE) AGRIPA INGENIEROS, S.L. – GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L

Nº EMPRESA

1

1- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA (0-15)	9,000
--	--------------

1.1.-Contextualización del Servicio (0-5)	4,000
---	-------

Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.

Adicional al PPTP. Completo. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

1.2.1-Funcionamiento del Servicio. Descripción de las actividades, perfiles profesionales y cronograma (0-2)	2,000
--	-------

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Parcialmente adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

1.2.2-Funcionamiento del Servicio. Recursos materiales (0-1)	0,500
--	-------

Suficiente, solución que estando por encima de lo solicitado en el PPTP conteniendo errores asumibles

Definición y descripción del servicio suficiente. Adicional al PPTP aunque contiene errores o incongruencias asumibles. Falta desarrollo o planteamiento escaso. Genérico.

1.2.3-Funcionamiento del Servicio. Organización (0-2)	0,500
---	-------

Suficiente, solución que estando por encima de lo solicitado en el PPTP conteniendo errores asumibles

Definición y descripción del servicio suficiente. Adicional al PPTP aunque contiene errores o incongruencias asumibles. Falta desarrollo o planteamiento escaso. Genérico.

1.3-Calidad del servicio (0-5)	2,000
--------------------------------	-------

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces	
--------------------------------	--

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio)	0,000
--	-------

2- METODOLOGÍA (0-10)	9,000
------------------------------	--------------

2.1.- Descripción del planteamiento general del trabajo (0-5)	4,000
---	-------

Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.

Adicional al PPTP. Completo. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

2.2.- Planteamientos técnicos de cada parte del servicio (0-5)	5,000
--	-------

Excelente, aporta un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido.

Adicional al PPTP, completo, muy bien explicado y desarrollado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces	
--------------------------------	--

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio)	0,000
--	-------

3- TECNOLOGÍA E I+D+I (0-5)	3,000
------------------------------------	--------------

3.1.- Tecnologías que se van a emplear en la ejecución del contrato (0-5)	3,000
---	-------

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Parcialmente adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces	
--------------------------------	--

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio)	0,000
--	-------

TOTAL PUNTUACIÓN

21,000

SERVICIO: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AUTOVÍA AUTONÓMICA EX A1 . (2 LOTES). PSS/2022/0000123904. LOTE 1.

EMPRESA: (UTE) CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21, S.L. - NYOS CONSULTING, S.L.

Nº EMPRESA

2

1- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA (0-15) 7,000

1.1.-Contextualización del Servicio (0-5) 3,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Parcialmente adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

1.2.1-Funcionamiento del Servicio. Descripción de las actividades, perfiles profesionales y cronograma (0-2) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

1.2.2-Funcionamiento del Servicio. Recursos materiales (0-1) 0,000

Conforme a pliego, la oferta no aporta nada en el extremo a valorar o contiene errores inasumibles

No presenta nada adicional al PPTP. Contiene errores de concepto. No desarrolla convenientemente los aspectos solicitados.

1.2.3-Funcionamiento del Servicio. Organigrama (0-2) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

1.3-Calidad del servicio (0-5) 2,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

2- METODOLOGÍA (0-10) 2,000

2.1.- Descripción del planteamiento general del trabajo (0-5) 1,000

Suficiente, solución que estando por encima de lo solicitado en el PPTP conteniendo errores asumibles

Definición y descripción suficiente. Adicional al PPTP aunque contiene errores o incongruencias asumibles. Falta desarrollo. Genérico.

2.2.- Planteamientos técnicos de cada parte del servicio (0-5) 4,000

Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.

Adicional al PPTP. Completo. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces X

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) -3,000

3- TECNOLOGÍA E I+D+I (0-5) 2,000

3.1.- Tecnologías que se van a emplear en la ejecución del contrato (0-5) 2,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

TOTAL PUNTUACIÓN 11,000

SERVICIO: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AUTOVÍA AUTONÓMICA EX A1 . (2 LOTES). PSS/2022/0000123904. LOTE 1.

EMPRESA: (UTE) GOC, S.A. – VÍA ARGENTUM CONSULTORES, S.L.

Nº EMPRESA

3

1- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA (0-15) 7,000

1.1.-Contextualización del Servicio (0-5) 3,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Parcialmente adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

1.2.1-Funcionamiento del Servicio. Descripción de las actividades, perfiles profesionales y cronograma (0-2) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

1.2.2-Funcionamiento del Servicio. Recursos materiales (0-1) 0,000

Conforme a pliego, la oferta no aporta nada en el extremo a valorar o contiene errores inasumibles

No presenta nada adicional al PPTP. Contiene errores de concepto. No desarrolla convenientemente los aspectos solicitados.

1.2.3-Funcionamiento del Servicio. Organigrama (0-2) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

1.3-Calidad del servicio (0-5) 2,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

2- METODOLOGÍA (0-10) 2,000

2.1.- Descripción del planteamiento general del trabajo (0-5) 1,000

Suficiente, solución que estando por encima de lo solicitado en el PPTP conteniendo errores asumibles

Definición y descripción suficiente. Adicional al PPTP aunque contiene errores o incongruencias asumibles. Falta desarrollo. Genérico.

2.2.- Planteamientos técnicos de cada parte del servicio (0-5) 4,000

Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.

Adicional al PPTP. Completo. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces X

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) -3,000

3- TECNOLOGÍA E I+D+I (0-5) 2,000

3.1.- Tecnologías que se van a emplear en la ejecución del contrato (0-5) 2,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

TOTAL PUNTUACIÓN

11,000

SERVICIO: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AUTOVÍA AUTONÓMICA EX A1 . (2 LOTES). PSS/2022/0000123904. LOTE 1.

EMPRESA: GENERAL DE INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS, S.L.

Nº EMPRESA

4

1- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA (0-15) 5,500

1.1.-Contextualización del Servicio (0-5) 2,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

1.2.1-Funcionamiento del Servicio. Descripción de las actividades, perfiles profesionales y cronograma (0-2) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

1.2.2-Funcionamiento del Servicio. Recursos materiales (0-1) 0,500

Suficiente, solución que estando por encima de lo solicitado en el PPTP conteniendo errores asumibles

Definición y descripción del servicio suficiente. Adicional al PPTP aunque contiene errores o incongruencias asumibles. Falta desarrollo o planteamiento escaso. Genérico.

1.2.3-Funcionamiento del Servicio. Organigrama (0-2) 0,000

Conforme a pliego, la oferta no aporta nada en el extremo a valorar o contiene errores inasumibles

No presenta nada adicional al PPTP. Contiene errores de concepto. No desarrolla convenientemente los aspectos solicitados.

1.3-Calidad del servicio (0-5) 2,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

2- METODOLOGÍA (0-10) 2,000

2.1.- Descripción del planteamiento general del trabajo (0-5) 1,000

Suficiente, solución que estando por encima de lo solicitado en el PPTP conteniendo errores asumibles

Definición y descripción suficiente. Adicional al PPTP aunque contiene errores o incongruencias asumibles. Falta desarrollo. Genérico.

2.2.- Planteamientos técnicos de cada parte del servicio (0-5) 1,000

Suficiente, solución que estando por encima de lo solicitado en el PPTP conteniendo errores asumibles.

Definición y descripción suficiente. Adicional al PPTP aunque contiene errores o incongruencias asumibles. Falta desarrollo. Genérico.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

3- TECNOLOGÍA E I+D+I (0-5) 3,000

3.1.- Tecnologías que se van a emplear en la ejecución del contrato (0-5) 3,000

Buena, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Parcialmente adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

TOTAL PUNTUACIÓN

10,500

SERVICIO: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AUTOVÍA AUTONÓMICA EX A1 . (2 LOTES). PSS/2022/0000123904. LOTE 1.

EMPRESA: INGENOA SERVICIOS AVANZADOS, S.L.

Nº EMPRESA

5

1- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA (0-15) 3,500

1.1.-Contextualización del Servicio (0-5) 2,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

1.2.1-Funcionamiento del Servicio. Descripción de las actividades, perfiles profesionales y cronograma (0-2) 0,500

Suficiente, solución que estando por encima de lo solicitado en el PPTP conteniendo errores asumibles

Definición y descripción del servicio suficiente. Adicional al PPTP aunque contiene errores o incongruencias asumibles. Falta desarrollo o planteamiento escaso. Genérico.

1.2.2-Funcionamiento del Servicio. Recursos materiales (0-1) 0,000

Conforme a pliego, la oferta no aporta nada en el extremo a valorar o contiene errores inasumibles

No presenta nada adicional al PPTP. Contiene errores de concepto. No desarrolla convenientemente los aspectos solicitados.

1.2.3-Funcionamiento del Servicio. Organigrama (0-2) 0,000

Conforme a pliego, la oferta no aporta nada en el extremo a valorar o contiene errores inasumibles

No presenta nada adicional al PPTP. Contiene errores de concepto. No desarrolla convenientemente los aspectos solicitados.

1.3-Calidad del servicio (0-5) 1,000

Suficiente, solución que estando por encima de lo solicitado en el PPTP conteniendo errores asumibles

Definición y descripción del servicio suficiente. Adicional al PPTP aunque contiene errores o incongruencias asumibles. Falta desarrollo. Genérico.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

2- METODOLOGÍA (0-10) 2,000

2.1.- Descripción del planteamiento general del trabajo (0-5) 1,000

Suficiente, solución que estando por encima de lo solicitado en el PPTP conteniendo errores asumibles

Definición y descripción suficiente. Adicional al PPTP aunque contiene errores o incongruencias asumibles. Falta desarrollo. Genérico.

2.2.- Planteamientos técnicos de cada parte del servicio (0-5) 1,000

Suficiente, solución que estando por encima de lo solicitado en el PPTP conteniendo errores asumibles.

Definición y descripción suficiente. Adicional al PPTP aunque contiene errores o incongruencias asumibles. Falta desarrollo. Genérico.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

3- TECNOLOGÍA E I+D+I (0-5) 2,000

3.1.- Tecnologías que se van a emplear en la ejecución del contrato (0-5) 2,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

TOTAL PUNTUACIÓN 7,500

SERVICIO: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AUTOVÍA AUTONÓMICA EX A1 . (2 LOTES). PSS/2022/0000123904. LOTE 1.

EMPRESA: (UTE) INYGES CONSULTORES, S.L. – VSING INNOVA 2016, S.L.

Nº EMPRESA

6

1- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA (0-15)	5,000
1.1.-Contextualización del Servicio (0-5)	2,000
<i>Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido</i>	
Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.	
1.2.1-Funcionamiento del Servicio. Descripción de las actividades, perfiles profesionales y cronograma (0-2)	1,000
<i>Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido</i>	
Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.	
1.2.2-Funcionamiento del Servicio. Recursos materiales (0-1)	0,000
<i>Conforme a pliego, la oferta no aporta nada en el extremo a valorar o contiene errores inasumibles</i>	
No presenta nada adicional al PPTP. Contiene errores de concepto. No desarrolla convenientemente los aspectos solicitados.	
1.2.3-Funcionamiento del Servicio. Organigrama (0-2)	1,000
<i>Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido</i>	
Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.	
1.3-Calidad del servicio (0-5)	1,000
<i>Suficiente, solución que estando por encima de lo solicitado en el PPTP conteniendo errores asumibles</i>	
Definición y descripción del servicio suficiente. Adicional al PPTP aunque contiene errores o incongruencias asumibles. Falta desarrollo. Genérico.	
ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces	
Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio)	0,000
2- METODOLOGÍA (0-10)	8,000
2.1.- Descripción del planteamiento general del trabajo (0-5)	4,000
<i>Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.</i>	
Adicional al PPTP. Completo. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.	
2.2.- Planteamientos técnicos de cada parte del servicio (0-5)	4,000
<i>Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.</i>	
Adicional al PPTP. Completo. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.	
ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces	
Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio)	0,000
3- TECNOLOGÍA E I+D+I (0-5)	0,000
3.1.- Tecnologías que se van a emplear en la ejecución del contrato (0-5)	0,000
<i>Conforme a pliego, la oferta no aporta nada en el extremo a valorar o contiene errores inasumibles</i>	
No presenta nada adicional al PPTP. Contiene errores de concepto. No desarrolla convenientemente los aspectos solicitados.	
ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces	
Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio)	0,000
TOTAL PUNTUACIÓN	13,000

SERVICIO: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AUTOVÍA AUTONÓMICA EX A1 . (2 LOTES). PSS/2022/0000123904. LOTE 1.

EMPRESA: (UTE) BEPEFA GESTIÓN DE NEGOCIOS, S.L. – CONECTA INGENIEROS CIVILES, Nº EMPRESA S.L.P.

7

1- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA (0-15) 4,500

1.1.-Contextualización del Servicio (0-5) 1,000

Suficiente, solución que estando por encima de lo solicitado en el PPTP conteniendo errores asumibles

Definición y descripción del servicio suficiente. Adicional al PPTP aunque contiene errores o incongruencias asumibles. Falta desarrollo. Genérico.

1.2.1-Funcionamiento del Servicio. Descripción de las actividades, perfiles profesionales y cronograma (0-2) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

1.2.2-Funcionamiento del Servicio. Recursos materiales (0-1) 0,500

Suficiente, solución que estando por encima de lo solicitado en el PPTP conteniendo errores asumibles

Definición y descripción del servicio suficiente. Adicional al PPTP aunque contiene errores o incongruencias asumibles. Falta desarrollo o planteamiento escaso. Genérico.

1.2.3-Funcionamiento del Servicio. Organización (0-2) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

1.3-Calidad del servicio (0-5) 1,000

Suficiente, solución que estando por encima de lo solicitado en el PPTP conteniendo errores asumibles

Definición y descripción del servicio suficiente. Adicional al PPTP aunque contiene errores o incongruencias asumibles. Falta desarrollo. Genérico.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

2- METODOLOGÍA (0-10) 2,000

2.1.- Descripción del planteamiento general del trabajo (0-5) 1,000

Suficiente, solución que estando por encima de lo solicitado en el PPTP conteniendo errores asumibles

Definición y descripción suficiente. Adicional al PPTP aunque contiene errores o incongruencias asumibles. Falta desarrollo. Genérico.

2.2.- Planteamientos técnicos de cada parte del servicio (0-5) 1,000

Suficiente, solución que estando por encima de lo solicitado en el PPTP conteniendo errores asumibles.

Definición y descripción suficiente. Adicional al PPTP aunque contiene errores o incongruencias asumibles. Falta desarrollo. Genérico.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

3- TECNOLOGÍA E I+D+I (0-5) 2,000

3.1.- Tecnologías que se van a emplear en la ejecución del contrato (0-5) 2,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

TOTAL PUNTUACIÓN

8,500

SERVICIO: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AUTOVÍA AUTONÓMICA EX A1 . (2 LOTES). PSS/2022/0000123904. LOTE 1.

EMPRESA: (UTE) GROMA INGENIERÍA, S.L. – MEDIOS TÉCNICOS EXTREMEÑOS, S.L

Nº EMPRESA

8

1- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA (0-15) 2,500

1.1.-Contextualización del Servicio (0-5) 3,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Parcialmente adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

1.2.1-Funcionamiento del Servicio. Descripción de las actividades, perfiles profesionales y cronograma (0-2) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

1.2.2-Funcionamiento del Servicio. Recursos materiales (0-1) 0,000

Conforme a pliego, la oferta no aporta nada en el extremo a valorar o contiene errores inasumibles

No presenta nada adicional al PPTP. Contiene errores de concepto. No desarrolla convenientemente los aspectos solicitados.

1.2.3-Funcionamiento del Servicio. Organigrama (0-2) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

1.3-Calidad del servicio (0-5) 2,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio)

-4,500

2- METODOLOGÍA (0-10) 3,000

2.1.- Descripción del planteamiento general del trabajo (0-5) 1,000

Suficiente, solución que estando por encima de lo solicitado en el PPTP conteniendo errores asumibles

Definición y descripción suficiente. Adicional al PPTP aunque contiene errores o incongruencias asumibles. Falta desarrollo. Genérico.

2.2.- Planteamientos técnicos de cada parte del servicio (0-5) 2,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido.

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio)

0,000

3- TECNOLOGÍA E I+D+I (0-5) 2,000

3.1.- Tecnologías que se van a emplear en la ejecución del contrato (0-5) 2,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio)

0,000

TOTAL PUNTUACIÓN

7,500

SERVICIO: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AUTOVÍA AUTONÓMICA EX A1 . (2 LOTES). PSS/2022/0000123904. LOTE 1.

EMPRESA: (UTE) INGENIERÍA CONSULTORÍA Y GESTORA DEL OESTE, S.L. (ICONO) – Nº EMPRESA AMBLING PROJECTS, S.L.

9

1- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA (0-15)	10,000
--	---------------

1.1.-Contextualización del Servicio (0-5)	4,000
---	-------

Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.

Adicional al PPTP. Completo. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

1.2.1-Funcionamiento del Servicio. Descripción de las actividades, perfiles profesionales y cronograma (0-2)	2,000
--	-------

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Parcialmente adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

1.2.2-Funcionamiento del Servicio. Recursos materiales (0-1)	0,500
--	-------

Suficiente, solución que estando por encima de lo solicitado en el PPTP conteniendo errores asumibles

Definición y descripción del servicio suficiente. Adicional al PPTP aunque contiene errores o incongruencias asumibles. Falta desarrollo o planteamiento escaso. Genérico.

1.2.3-Funcionamiento del Servicio. Organigrama (0-2)	0,500
--	-------

Suficiente, solución que estando por encima de lo solicitado en el PPTP conteniendo errores asumibles

Definición y descripción del servicio suficiente. Adicional al PPTP aunque contiene errores o incongruencias asumibles. Falta desarrollo o planteamiento escaso. Genérico.

1.3-Calidad del servicio (0-5)	3,000
--------------------------------	-------

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Parcialmente adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces	
--------------------------------	--

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio)	0,000
--	-------

2- METODOLOGÍA (0-10)	9,000
------------------------------	--------------

2.1.- Descripción del planteamiento general del trabajo (0-5)	4,000
---	-------

Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.

Adicional al PPTP. Completo. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

2.2.- Planteamientos técnicos de cada parte del servicio (0-5)	5,000
--	-------

Excelente, aporta un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido.

Adicional al PPTP, completo, muy bien explicado y desarrollado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces	
--------------------------------	--

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio)	0,000
--	-------

3- TECNOLOGÍA E I+D+I (0-5)	3,000
------------------------------------	--------------

3.1.- Tecnologías que se van a emplear en la ejecución del contrato (0-5)	3,000
---	-------

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Parcialmente adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces	
--------------------------------	--

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio)	0,000
--	-------

TOTAL PUNTUACIÓN	22,000
-------------------------	---------------

SERVICIO: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AUTOVÍA AUTONÓMICA EX A1 . (2 LOTES). PSS/2022/0000123904. LOTE 1.

EMPRESA: (UTE) INGENIEROS PROYECTISTAS EXTREMEÑOS, S.A. – INGREEN E Nº EMPRESA INNOVACIÓN, S.L.

10

1- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA (0-15) 2,000

1.1.-Contextualización del Servicio (0-5) 3,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Parcialmente adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

1.2.1-Funcionamiento del Servicio. Descripción de las actividades, perfiles profesionales y cronograma (0-2) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

1.2.2-Funcionamiento del Servicio. Recursos materiales (0-1) 0,500

Suficiente, solución que estando por encima de lo solicitado en el PPTP conteniendo errores asumibles

Definición y descripción del servicio suficiente. Adicional al PPTP aunque contiene errores o incongruencias asumibles. Falta desarrollo o planteamiento escaso. Genérico.

1.2.3-Funcionamiento del Servicio. Organización (0-2) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

1.3-Calidad del servicio (0-5) 1,000

Suficiente, solución que estando por encima de lo solicitado en el PPTP conteniendo errores asumibles

Definición y descripción del servicio suficiente. Adicional al PPTP aunque contiene errores o incongruencias asumibles. Falta desarrollo. Genérico.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces X

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio)

-4,500

2- METODOLOGÍA (0-10) 6,000

2.1.- Descripción del planteamiento general del trabajo (0-5) 3,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Parcialmente adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

2.2.- Planteamientos técnicos de cada parte del servicio (0-5) 3,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Parcialmente adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio)

0,000

3- TECNOLOGÍA E I+D+I (0-5) 2,000

3.1.- Tecnologías que se van a emplear en la ejecución del contrato (0-5) 2,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio)

0,000

TOTAL PUNTUACIÓN

10,000