


***O1**
detalle O1
e:1/25



- O1_ geotextil
- O2_ tubo drenante
- O3_ capa de mortero pobre

- ☐ SUMIDERO
- COLECTOR COLGADO
- COLECTOR ENTERRADO
- TUBO DRENANTE
- EXCAVACIÓN ZANJA
- +111.05 (-0.65) COTA INFERIOR ZANJA DESMONTÉ
- POZO DRENANTE EXISTENTE