

ELEMENTO CATALOGADO  
**Biblioteca Infantil y Jardín Vertical**

Situación Calles Cervantes y Pintor Picasso  
 Suelo Urbano  
 Uso actual Administrativo Municipal  
 Estado de conservación Bueno  
 CATALOGACIÓN: Bien Catalogado

NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral

OBRAS ADMISIBLES:


- Conservación
- Restauración
- Reforma
- Sustitución
- Ampliación

**Obras excepcionales:** sólo se permitirán aquellas obras que mantengan los criterios del proyecto original.

USO PROPUESTO: Administrativo Público

- Público
- Privado

OBSERVACIONES



SITUACIÓN DEL ELEMENTO CATALOGADO

**Biblioteca Infantil y Jardín Vertical**

**DESCRIPCIÓN**

AUTOR: JOSE MARÍA CHOFRE GIL / LETICIA MARTÍN LOBO  
ÉPOCA: 2010

Se proyecta este conjunto en un pequeño solar restante en esquina que remata el espacio urbano público que conforma el nuevo Ayuntamiento, el Auditorio y la Biblioteca, resolviendo la medianera recayente con un jardín vertical de seis plantas de altura.

Este jardín está formado por una estructura metálica apoyada sobre el depósito de hormigón que se utiliza para el riego. El sistema de plantación se realiza mediante contenedores cúbicos de fieltro rellenos de sustrato que están confinados entre rejillas metálicas paralelas, siendo los contenedores accesibles desde pasillos interiores para su mantenimiento, en su cara exterior el mantenimiento se realiza mediante un andamio colgado.

La biblioteca infantil se resuelve con un contundente cuerpo prismático de hormigón armado de dos plantas conectadas y gran vidriera protegida por un frondoso jardín frontal que la protege de los rayos solares. Resalta el edificio de hormigón blanco de su fondo pardo-verdoso, el jardín vertical, a base de hiedra y helechos en la parte baja y florales y herbáceas en la parte más alta.

**BIBLIOGRAFÍA:**

