

**PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA Y ADECUACIÓN MUSEÍSTICA DEL SALÓN DE REINOS**

Acta de visita informativa - turno 1 de 2

Fecha: 20 de enero de 2022

Hora: 9h30'

Lugar: Salón de Reinos, Museo Nacional del Prado

ASISTEN a este turno de la visita informativa 15 personas que actúan en representación de 8 empresas interesadas en el procedimiento de contratación. Todas estas empresas habían informado al Órgano de Contratación de su intención de asistir a la visita antes de las 24h del pasado 11 de enero de 2022, de acuerdo a las instrucciones establecidas en la nota informativa publicada al efecto.

Los asistentes son acreditados por personal de seguridad en el puesto de control ubicado en la planta baja del inmueble y posteriormente anotados por el personal técnico de la Coordinación General de Infraestructuras y Equipamientos del museo que les guiarán en la visita.

Tras una breve presentación y bienvenida, se indica a los asistentes que la visita no tiene límite de tiempo prefijado y que puede demorarse todo aquello que estimen necesario. Se indica además, que para garantizar la igualdad entre todos los licitadores, todas las preguntas relativas al procedimiento de contratación deben ser planteadas a través de la plataforma de Contratación del Sector Público, contestándose de manera abierta por el mismo medio.

La visita **SE INICIA** a la hora fijada en el citado puesto de control de planta baja.

El **RECORRIDO** de la visita es el siguiente:

1. Visita a la planta baja del inmueble.

- Los asistentes tienen oportunidad de visualizar y realizar fotografías a todos los espacios de esta planta, en recorrido dirigido que empieza en el puesto de control y transcurre por los siguientes espacios: mitad oeste de la sala principal (Sala de Artillería), sala del pabellón oeste, dependencias y espacios de la crujía sur, mitad este de la sala principal, sala ubicada bajo la escalera conocida como Escalera de Honor, vestíbulo inferior del núcleo de comunicación sureste, sala del pabellón este y vestíbulo inferior de la citada Escalera de Honor.

2. Visita a la planta primera del inmueble (excepto salas del pabellón oeste).

- El acceso a la primera planta se produce por la Escalera de Honor.
- Los asistentes tienen oportunidad de visualizar y realizar fotografías a los siguientes espacios de esta planta: los conocidos como Sala de La Reina, Salón de Reinos y Sala de Armas, salas de la crujía sur y sala del pabellón este.
- Además, durante la visita al espacio central del Salón de Reinos, los asistentes acceden a la parte superior de la plataforma de trabajo ubicada en este espacio, instalada por el adjudicatario del *"Servicio de restauración del estrato original de los paramentos verticales y la bóveda del Salón de Reinos"*.



3. Visita a la planta segunda del inmueble (pabellón este).

- El acceso a la planta segunda del inmueble se produce por la escalera ubicada en el núcleo de comunicación sureste.
- Los asistentes tienen oportunidad de visualizar y realizar fotografías los espacios ubicados en el pabellón este de esta planta.

4. Visita a la planta tercera del inmueble.

- El acceso a la planta tercera del inmueble se produce por la escalera ubicada en el núcleo de comunicación sureste.
- Los asistentes tienen oportunidad de visualizar y realizar fotografías de los siguientes espacios: sala del pabellón este, antigua biblioteca y sala anexa a ella, espacio central de la tercera planta y salas y espacios del pabellón oeste.
- Durante el recorrido de visita a esta planta los asistentes transitan sobre la pasarela de madera instalada sobre los forjados existentes y tienen oportunidad de visualizar el estado final de las *“Obras de reparación y consolidación del forjado techo del Salón de Reinos”*.

5. Visita a la planta segunda del inmueble (pabellón oeste).

- El descenso a la planta segunda se produce por la escalera del núcleo de comunicación noroeste del edificio.
- Los asistentes tienen la oportunidad de visualizar y realizar fotografías de los espacios ubicados en el pabellón oeste y la sala anexa al núcleo de comunicación en esta planta.

6. Visita a la planta primera del inmueble (pabellón oeste).

- El descenso a la planta primera se produce por la escalera del núcleo de comunicación noroeste del edificio.
- Los asistentes tienen la oportunidad de visualizar y realizar fotografías de los espacios ubicados en el pabellón oeste y la sala anexa al núcleo de comunicación en esta planta.

7. Visita a la terraza norte (planta baja).

- El descenso a la planta baja se produce por la escalera del núcleo de comunicación noroeste del edificio.
- Los asistentes son dirigidos a la puerta central de la fachada norte del edificio, por la que salen al exterior y visitan la terraza norte.

8. Visita a la planta semisótano.

- El regreso al interior de la planta baja del edificio se produce por la misma puerta central de la fachada norte. Los asistentes son dirigidos hacia el actual vestíbulo de la puerta central de la fachada sur del edificio.
- Los asistentes primero tienen la oportunidad de visualizar y realizar fotografías de los espacios de la planta semisótano ubicados al oeste del citado vestíbulo y posteriormente los ubicados al este.

Sin más temas a tratar, ni ruegos ni preguntas a realizar, a las 11h00' aproximadamente **FINALIZA** el primer turno de la visita informativa al inmueble.



MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

En Madrid, a 26 de enero de 2022

Fdo.: Marta Arriero López

Fdo.: José Antonio Asensio Mingo

Código seguro de Verificación : GEN-a0f4-e501-5633-4c77-d0ce-0677-94cd-0475 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...>

CSV : GEN-a0f4-e501-5633-4c77-d0ce-0677-94cd-0475

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARTA ARRIERO LÓPEZ | FECHA : 26/01/2022 10:41 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : JOSE ANTONIO ASENSIO MINGO | FECHA : 26/01/2022 10:45 | Sin acción específica

