


DOCUMENTO PAC_Documento solicitado (con firma): Contestación consultas nº 10 y 11 (versión 2)	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: V9V8J-N8JO1-XTKMR Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- CONTRATACION - JEFE/A SECCION del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odon.Firmado 04/03/2024 14:42	ESTADO FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1048326; V9V8J-N8JO1-XTKMR; C53C80BFC5E494A5F41976D15394FFE570C3425) generada con la aplicación informática Firmador. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto.villaviciosa.de/odon.es/portal/verificar/Documentos.do?pes_cod=-2&ent_id=5&diama=1&opc_id=10027&opc_id=10027

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE MICROINFORMÁTICO (EXPT 67/23)

Consultas realizadas y que han sido respondidas a día de la fecha por los redactores de los pliegos técnicos.

Consulta nº 10:

"Buenos días,
Entendemos que, al buscar para el lote 3 una furgoneta combi, tampoco necesitan que sea 4x4, tal y como se especifica en el pliego, ¿es así? "

Respuesta:

Efectivamente, no necesariamente debe ser 4x4.

Consulta nº 11:

"Buenos días. En el lote 3 se solicitan "Custodias laterales traseras semi-acristaladas." ¿Se refieren a custodias traseras en chapa o acristaladas? "

Respuesta:

Acristaladas.

El Servicio de Contratación,