



INFORME RELATIVO AL EXAMEN Y VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS CORRESPONDIENTES AL EXPEDIENTE: A/0092/X/23/2

Se ha procedido al examen y evaluación de las muestras previas y de los correspondientes informes de ensayo presentados por los licitadores propuestos como adjudicatarios, con el fin de realizar la valoración de calidad de las ofertas de acuerdo con los criterios de valoración técnica especificados en el apartado 5 del Pliego de Prescripciones técnicas (en adelante PPT); todo ello en conformidad con lo dispuesto en los apartados 7.2 Y 10.1 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante CCPCAP).

A continuación, se emite el correspondiente informe técnico, por cada uno de los lotes que se reseñan:

LOTE UNICO: GAFAS CORTAVIENTO

1 EMPRESA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA:

EDUARDO ONIEVA SA

2 INFORME TÉCNICO

Tras el examen de la documentación técnica y muestra previa presentada, y su comparación con los requisitos establecidos en el PPT, y una vez recibido informe del Servicio Marítimo, se expresan, a continuación, las observaciones y/o desviaciones detectadas:

GAFA CORTAVIENTO:

- La muestra presentada carece de un sistema de correa de retención de apertura rápida y cinta de sujeción antideslizante. Al afectar gravemente a la función prevista del artículo y en aplicación del apartado 5.1 del pliego de prescripciones técnicas, se considera el defecto como crítico.

CONCEPTO	Anexo técnico	Defectos críticos	Defectos mayores	CALIFICACIÓN TÉCNICA del artículo (CCPCAP, cláusula 10.1) APTA O NO APTA
GAFAS CONTRAVIENTO	1	1	0	NO APTA

	Defectos críticos	Defectos mayores	CALIFICACIÓN TÉCNICA LOTE UNICO
LOTE UNICO	1	0	NO APTA

EL TCOL JEFE DE LA SECCIÓN TÉCNICA,
FIRMADO ELECTRONICAMENTE

EI CTE. JEFE ACCTAL.DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO
FIRMADO ELECTRONICAMENTE

