

CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL PPT

EXPEDIENTE: SAS_ALC_2024_PA19

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DIVERSO EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO DEL NUEVO HOSPITAL DE ALCAÑIZ, DEL SALUD.”

LOTE 1: UN EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA

Página 2 PPT: En la segunda línea del apartado A): “*Intensidad del Campo: **Mín.** 1.5 T*”, tendría que ser: “*Intensidad del Campo: 1.5 T*”, por lo tanto, ni de un valor inferior, ni de un valor superior.

LOTE 3: UN DENSITÓMETRO ÓSEO

Página 19 PPT: En la primera línea del apartado A), se ha detectado el siguiente error: Donde pone: “*Generador con tensión **máxima** de 75Kv*”, tendría que poner “***mínima** de 75Kv*”