











LOSA DE ASCENSOR
CANTO = 0.10
ARM. SUPERIOR
1 ø 8 # 0.15 x 0.15
ARM. INFERIOR
1 ø 8 # 0.15 x 0.15


Despieces



Pórtico 2



Estructura Estado Actual



Estructura

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN EHE (art. 4.3)					
TIPIFICACIÓN DEL HORMIGÓN (vertido en obra)					
ELEMENTO ESTRUCTURAL	TIPO DE HORMIGÓN	MODALIDAD DE CONTROL	COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD (γ)	RESISTENCIA DE CÁLCULO (N/mm²)	PROPIEDADES ESPECÍFICAS
CIMENTACIÓN	HA-25/B/40/IIa	ESTADÍSTICO	1,50	17	–
PILARES	HA-25/B/20/IIa	ESTADÍSTICO	1,50	17	–
VIGAS Y FORJADOS	HA-25/B/20/IIa	ESTADÍSTICO	1,50	17	–
MUROS	HA-25/B/20/IIa	ESTADÍSTICO	1,50	17	–
CARACTERÍSTICAS RESISTENTES DEL ACERO (pasivo)					
ELEMENTO ESTRUCTURAL	TIPO DE ACERO	MODALIDAD DE CONTROL	COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD (γ)	RESISTENCIA DE CÁLCULO (N/mm²)	RECUBRIMIENTO NOMINAL (mm)
CIMENTACIÓN	B 500S	NORMAL	1,15	435	50+10 ⁽¹⁾
PILARES	B 500S	NORMAL	1,15	435	25+10
VIGAS Y FORJADOS	B 500S	NORMAL	1,15	435	25+10
MUROS	B 500S	NORMAL	1,15	435	25+10
⁽¹⁾ SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA PREPARADO EL TERRENO Y DISPUESTO UN HORMIGÓN DE LIMPIEZA. (EHE, 37.2.4 e)					
EJECUCIÓN					
TIPO DE ACCIÓN	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (PARA E.L.U.)			
		EFECTO FAVORABLE		EFECTO DESFAVORABLE	
PERMANENTE	NORMAL	γ _c = 1,00		γ _s = 1,50	
PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE	NORMAL	γ _c = 1,00		γ _s = 1,60	
VARIABLE	NORMAL	γ _c = 0,00		γ _s = 1,60	

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REPARACIONES, MEJORAS, ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO PUBLICO DOCENTE "LUIS VIVES"			
SITUACIÓN	C/ DEPOSIT VELL Nº 3 BENAGUACIL (VALENCIA)	Fecha:	ESCALA:
PROMOTOR	M.I. AYUNTAMIENTO DE BENAGUACIL	MAYO-19	1/50
PLANO Nº 12.00	ESTRUCTURA Y DESPIECE FORJADOS ASCENSOR COMEDOR	ARQUITECTO TÉCNICO:	
		MANUEL JUESAS SIERRA	