ANEXO I

Titular o propietario: AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO	Dirección: C/ EL MARON, S/N 33746 VALDEPARES (EL FRANCO)
Nº Certificado:	El Inspector: Fdo :
Nº Expediente:	

COD	RELACIÓN DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN INSPECCIÓN	CALIFICACIÓN DEL DEFECTO	OBSERVACIONES
	- En el momento de la Inspección La Instalación carece de Documentación (Proyecto, D. de Obra)	D.G.	
	CUADRO GENERAL:		
	- La ubicación del cuadro es inapropiada (local con riesgo de incendio y/o explosión).	D.G.	
	- No existe selectividad entre las protecciones del Cuadro y las de los subcuadros.	D.G.	
	- Existen conductores que no son libres de halógenos.	D.G.	
	- La subdivisión de circuitos es inapropiada.	D.G.	
	- El valor de resistencia de p.a.t. es demasiado elevado.	D.G.	
	CUADRO BAR:		
	- El Cuadro es inapropiado, carece de las protecciones necesarias y los conductores son inapropiados (no libres de halógenos)	D.G.	
	INSTALACION:		
	- El alumbrado de emergencia es insuficiente.	D.G.	