

COPAROBAS

ANÁLISIS DEL PROYECTO Y DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO (10 PUNTOS)

INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO

CORRECTA

VISITAS DE OBRA

La visita de obra es correcta, aporta fotografías y análisis del estado actual de la obra.

ZONA DE ACOPIO MATERIALES

UTILIZA SOLARES PUBLICOS PERO TAMBIEN PRIVADOS. NO ES CORRECTA DEL TODO

PLANTAS SUMINISTROS

CORRECTO AUNQUE UN POCO LEJOS

GESTIÓN DE RESIDUOS

CORRECTO

MOVILIDAD DE LA ZONA

BIEN, FASEA LA OBRA POR CRUCES. CONOCE LA MOVILIDAD DE LA ZONA

SERVICIOS AFECTADOS

NO DEFINE SERVICIOS AFECTADOS

Código Seguro De Verificación	eoDvz1aC6MiRIcpP7qxQ8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Jesus Espinosa Peñuela - Arquitecto Ayuntamiento Cantoria	Firmado	06/02/2023 14:53:53
Observaciones	valorando como principal necesidad la celeridad de las obras ya que afecta a unas cien personas del municipio, mucha de edad avanzada.	Página	1/2
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/eoDvz1aC6MiRIcpP7qxQ8g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



VALORACION ECONOMICA

1 Valora las obras CONEXIONES A ACOMETIDAS SANEAMIENTO NECESARIAS y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

2. Reducción del plazo necesario. (1,5 meses)

- En el pliego no se valora la mejora por cuantía económica sino por mas necesarias en el entorno para el desarrollo de la obra

Código Seguro De Verificación	eoDvz1aC6MiRIcpP7qxQ8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Jesus Espinosa Peñuela - Arquitecto Ayuntamiento Cantoria	Firmado	06/02/2023 14:53:53
Observaciones	valorando como principal necesidad la celeridad de las obras ya que afecta a unas cien personas del municipio, mucha de edad avanzada.	Página	2/2
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/eoDvz1aC6MiRIcpP7qxQ8g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

