

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|
|  | <h2>PRESCRIPCIONES TÉCNICAS</h2> | EXPEDIENTE: 299973 |
|  | | |

| |
|---|
| DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO DE MEDIDA DE CONTAMINACIÓN PERSONAL TIPO PORTICO "ARGOS 3 PAB" DE LA MARCA CANBERRA |

| |
|--------------------------------|
| PRESCRIPCIONES TÉCNICAS |
|--------------------------------|

OBJETO:

El presente documento de "Prescripciones técnicas" tiene por objeto establecer las condiciones y requisitos para la contratación del "Servicio de mantenimiento del equipo de medida de la contaminación personal pòrtico Argos 3 PAB S/N: 2002048ARO3PAB de la Unidad de Residuos de Baja y Media Actividad" y en concreto del sistema referenciado, que se detalla en el Anexo I del presente pliego.

ALCANCE:

La empresa adjudicataria prestará el servicio necesario para asegurar el correcto funcionamiento del equipo citado, de acuerdo con las especificaciones declaradas por el fabricante del mismo.

- Se necesita realizar un contrato de mantenimiento correctivo y preventivo anual por dos años, con la posibilidad de prórroga de un año, del equipo de medida de contaminación personal Argos 3 PAB.
- El contrato debe incluir:
 - Limpieza del equipo: sondas, sensores de presencia, electrónica
 - Comprobación del estado de la fuente de alimentación.
 - Inspección visual del estado del equipo: cableado, luces, sondas, posibles pinchazos de sondas
 - Realización y evaluación de Test de comprobación de estado de los detectores
 - Evaluación de funciones del equipo mediante software
 - Calibración en eficiencias.
 - Verificación de la calibración.
- El contrato debe incluir 2 visitas anuales (una en cada semestre) para los mantenimientos preventivos y al menos 4 visitas anuales para los mantenimientos correctivos o averías surgidas en el año.
- En cada visita realizada la empresa adjudicataria emitirá el/los informe/s sobre las acciones realizadas y las correspondientes calibraciones.
- El precio de este servicio de mantenimiento incluirá la mano de obra y cualquier gasto de desplazamiento.
- La empresa adjudicataria dispondrá, al menos, de un Licenciado/Ingeniero Superior o Técnico para realizar las labores de mantenimiento y resolver los problemas técnicos que se puedan presentar a lo largo de la duración del presente contrato.

Código seguro de Verificación : GEN-4972-48bd-62d2-ac4e-defc-98eb-d043-476c | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección :
<https://sara.ciemat.es:8443/csv/CSVRecoverService?csv=497248bd62d2ac4edefc98ebd043476c>



| | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
|  <p>GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES</p> | <h2>PRESCRIPCIONES TÉCNICAS</h2> | <p>EXPEDIENTE: 299973</p> |
|  <p>Ciemat Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas</p> | | |

- Es necesario que tenga un servicio de atención telefónica y acuda en menos de 24 horas.
- Se precisa que la empresa adjudicataria disponga de un seguro para cubrir el riesgo de daños materiales ocasionados a otros equipos propiedad del CIEMAT durante las operaciones de mantenimiento, con una cuantía mínima de 30.000 €.
- Las piezas y recambios necesarios en las operaciones de mantenimiento, corren a cargo de la empresa adjudicataria. Se exceptúan las piezas que se deban sustituir por avería o rotura.
- La empresa adjudicataria, contará con un sistema de calidad según norma ISO 9001 o norma ISO 17025.

ANEXO I
EQUIPOS DE LA UNIDAD DE RESIDUOS DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD (RBMA), A MANTENER MEDIANTE ESTE CONTRATO

- **EQUIPO DE MEDIDA DE CONTAMINACIÓN PERSONAL TIPO PORTICO “ARGOS 3 PAB” DE LA MARCA CANBERRA**

Firmado digitalmente, Técnico Superior Especializado de la Unidad de Residuos de baja y media actividad Del CIEMAT
Eduardo Ruiz Munguía

Código seguro de Verificación : GEN-4972-48bd-62d2-ac4e-defc-98eb-d043-476c | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sara.ciemat.es:8443/csv/CsvRecoverService?csv=497248bd62d2ac4edefc98ebd043476c>

