


INFORME TÉCNICO DEL EXPEDIENTE: “Reparación de equipos, módulos y tarjetas de instalaciones singulares del sistema de navegación aérea”

Informe de verificación del cumplimiento del Pliego de Prescripciones técnicas de las ofertas presentadas y de los criterios de exclusión al expediente DNA 403/2023 denominado: “Reparación de equipos, módulos y tarjetas de instalaciones singulares del sistema de navegación aérea”

INFORME TÉCNICO DEL EXPEDIENTE: “Reparación de equipos, módulos y tarjetas de instalaciones singulares del sistema de navegación aérea”

Índice

1. ANTECEDENTES.....	3
2. RELACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS.....	4
3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.....	5
4. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS.....	6
5. CUADRO RESUMEN.....	7



INFORME TÉCNICO DEL EXPEDIENTE: “Reparación de equipos, módulos y tarjetas de instalaciones singulares del sistema de navegación aérea”

1. ANTECEDENTES

El objeto de este Informe Técnico es el análisis de la Documentación Técnica y de los criterios de exclusión de las ofertas presentadas para la Contratación del siguiente expediente:

Nº DE EXPEDIENTE: DNA 403/2023

TÍTULO: “Reparación de equipos, módulos y tarjetas de instalaciones singulares del sistema de navegación aérea”

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 100.000,00 €

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 AÑO.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: Abierto

INFORME TÉCNICO DEL EXPEDIENTE: "Reparación de equipos, módulos y tarjetas de instalaciones singulares del sistema de navegación aérea"

2. RELACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS

1) SISTEM S.A.

INFORME TÉCNICO DEL EXPEDIENTE: “Reparación de equipos, módulos y tarjetas de instalaciones singulares del sistema de navegación aérea”

3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Se indican los criterios de exclusión y se comprueba su cumplimiento.

SISTEM S.A.

Descripción del Criterio de Exclusión	¿Cumple?	Motivación													
<p>Será requisito indispensable para no quedar excluido del proceso que, en el desarrollo de la oferta, quede explícito el compromiso de la Empresa Licitadora de cumplir o mejorar, tal y como vienen descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del presente Expediente, todas y cada una de las disposiciones que se indican en el mismo, así como de aportar toda la documentación necesaria a que se hace referencia en dicho Pliego.</p> <p>Para no ser causa de exclusión en el proceso, y por tanto no se evaluaría la propuesta de las Empresas Licitadoras, las mismas deberán cumplir como mínimo:</p> <p>Justificación de haber reparado, al menos, el 75 % de las marcas mostradas en la siguiente tabla:</p> <table border="1" data-bbox="603 1173 868 1653"> <thead> <tr> <th>MARCA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ALCATEL</td></tr> <tr><td>ATEN</td></tr> <tr><td>DELL</td></tr> <tr><td>ERICSSON</td></tr> <tr><td>FREQUENTIS / TECOSA</td></tr> <tr><td>MARCONI</td></tr> <tr><td>MOXA</td></tr> <tr><td>NEXCON</td></tr> <tr><td>NICE</td></tr> <tr><td>POWER ONE / ENERTEL</td></tr> <tr><td>SAGEM</td></tr> <tr><td>SUPERSTACK / 3COM</td></tr> </tbody> </table> <p>Estos servicios o trabajos efectuados de reparación se acreditarán mediante informes de reparación en que se explicite la autoría de la reparación, así como los trabajos realizados sobre los equipos.</p>	MARCA	ALCATEL	ATEN	DELL	ERICSSON	FREQUENTIS / TECOSA	MARCONI	MOXA	NEXCON	NICE	POWER ONE / ENERTEL	SAGEM	SUPERSTACK / 3COM	<p>Sí</p>	<p>Una vez verificada la documentación presentada, se constata el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de Clausulas Particulares, para poder realizar el servicio de reparación de los equipos y elementos objeto del expediente.</p>
MARCA															
ALCATEL															
ATEN															
DELL															
ERICSSON															
FREQUENTIS / TECOSA															
MARCONI															
MOXA															
NEXCON															
NICE															
POWER ONE / ENERTEL															
SAGEM															
SUPERSTACK / 3COM															

Las empresas que no cumplen la totalidad de estos criterios quedan excluidas del proceso de licitación.

INFORME TÉCNICO DEL EXPEDIENTE: “Reparación de equipos, módulos y tarjetas de instalaciones singulares del sistema de navegación aérea”

4. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

A continuación, se realiza el análisis técnico de cada oferta presentada que se redacta a continuación con el fin de verificar el cumplimiento estricto de los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Al final se recoge un cuadro resumen con las conclusiones de la verificación técnica realizada para cada una de las empresas.

1) NOMBRE DE LA EMPRESA: SISTEM S.A.

Descripción de la documentación para el cumplimiento del PPT	¿Cumple?	Motivación
<p>Para valorar que las ofertas se ajustan a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, las Empresas Licitadoras, éstas deben aportar en el sobre en que se incluya la documentación técnica la siguiente información, para demostrar el cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plazos de recogida de los equipos. - Tiempos de reparación estimados. - Plazo de garantía de las reparaciones a que se compromete. - Tiempo de entrega de los informes con la descripción detallada de la avería o en el caso de que el elemento no sea reparable, una propuesta de sustitución del elemento. - Plazo de entrega del presupuesto de reparación. - Documento firmado por la empresa licitadora en la que se comprometa a durante la prestación del servicio a realizar correctamente el almacenamiento, la retirada y la gestión de los residuos derivados de sus actividades de trabajo, de acuerdo con la legislación vigente que sea de aplicación, tanto nacional (Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular; Real Decreto 553/2020), como de ámbito local (autonómica, municipal, ...), o internacional (Unión Europea). 	<p>Sí</p>	<p>Una vez verificada la documentación presentada, se constata el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.</p>

INFORME TÉCNICO DEL EXPEDIENTE: “Reparación de equipos, módulos y tarjetas de instalaciones singulares del sistema de navegación aérea”

5. CUADRO RESUMEN

Nº	EMPRESA (NOMBRE)	¿Cumple el PPT?
1	SISTEM S.A.	Sí